



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

22-044761 BILSTEIN Amortyzator BILSTEIN 22-044761



Amortyzator BILSTEIN 22-044761

Producent: BILSTEIN

Kod produktu: 22-044761

Jednostka: szt.

Cena: **236** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Amortyzator **BILSTEIN 22-044761** (22-044761), firmy **BILSTEIN**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Typ amortyzatora: **Rozpórka zawieszenia**
- Sposób mocowania amortyzatora: **Dolny docisk**
- Rodzaj amortyzatorów: **Gazowy**
- Sposób mocowania amortyzatora: **Górny trzon**
- System tłumienia drgań zawieszenia: **Dwururka**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Seat

INCA (6K9) , AROSA (6H1) , TOLEDO I (1L2) , INCA (6K9) , INCA (6K9) , INCA (6K9) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , TOLEDO I (1L2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



22-044761 BILSTEIN Amortyzator BILSTEIN 22-044761

Montowane w autach

Vw

CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II pick-up (9U7) , CADDY II pick-up (9U7) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , POLO (6N2) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numer OEN

BOGE

32-B76-F

GABRIEL

35153 , G35153

KYB

333 712

MONROE

E4291 , S4291

SACHS

170 888 , 200 882

VW

6N0 413 031 H , 6N0 413 031 J , 6N0 413 031 K

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone