



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

0 258 006 982 BOSCH Sonda lambda BOSCH 0 258 006 982



Sonda lambda BOSCH 0 258 006 982

Producent: BOSCH

Kod produktu: 0 258 006 982

Jednostka: szt.

Cena: **251** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sonda lambda BOSCH 0 258 006 982 (0 258 006 982), firmy **BOSCH**

Informacje

- Liczba przewodów: **4**
- Długość całkowita [mm]: **1720**
- Zalecany okres międzyprzeglądowy [km]: **250000**
- Złącze / klema: **W razie potrzeby dopasować złącze**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Seat

ALHAMBRA (7V8, 7V9) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , ALHAMBRA (7V8, 7V9) , TOLEDO II (1M2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**0 258 006 982 BOSCH** Sonda lambda BOSCH 0 258 006 982

Montowane w autach

Vw	BORA Variant (1J6) , BORA Variant (1J6) , BORA Variant (1J6) , BORA I (1J2) , SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV (1J1) , PASSAT B5.5 (3B3) , GOLF IV Variant (1J5) , PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) , PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) , TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) , BORA I (1J2) , BORA I (1J2) , BORA Variant (1J6) , BORA I (1J2) , SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV Variant (1J5) , GOLF IV Variant (1J5) , GOLF IV Variant (1J5) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) , PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) , TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) , TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) , SHARAN VAN (7M_)
Bentley	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) , CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) , CONTINENTAL coupe (3W_, 393) , CONTINENTAL coupe (3W_, 393) , CONTINENTAL coupe (3W_, 393) , CONTINENTAL coupe (3W_, 393) , CONTINENTAL coupe (3W_, 393) , CONTINENTAL kabriolet (3W_, 394) , CONTINENTAL kabriolet (3W_, 394) , CONTINENTAL kabriolet (3W_, 394) , CONTINENTAL kabriolet (3W_, 394) , CONTINENTAL kabriolet (3W_, 394) , CONTINENTAL kabriolet (3W_, 394) , CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) , CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_)
Audi	A8 D3 (4E2, 4E8)
Skoda	OCTAVIA I Combi (1U5)

Sprawdź szczegóły

Numery OEM

AUDI	022 906 262 BH , 022 906 262 L , 022 906 265 B , 07C 906 262 A , 07C 906 262 AE , 07C 906 262 AF , 07C 906 262 AG , 07C 906 262 AH , 07C 906 262 H , 07C 906 262 M , 07C 906 262 P , 07C 906 262 S , 07C 906 262 T , 07D 906 262 A , 07D 906 262 E , 1K0 998 262 B
BENT	07C906262S , 07C906262T , 1K0998262B
BMW	1K0998262B
BORGW BERU	0 824 010 345 , OPH060
BOSCH	0 258 006 267 , 0 258 006 403 , 0 258 006 409 , 0 258 006 412 , 0 258 006 413 , 0 258 006 415 , 0 258 006 416 , 0 258 006 417 , 0 258 006 419 , 0 258 006 440 , 0 258 006 441 , 0 258 006 453 , 0 258 006 459 , 0 258 006 490 , 0 258 006 492 , 0 258 006 509 , 0 258 006 510 , 0 258 006 530 , 0 258 006 559 , 0 258 006 560 , 0 258 006 615 , 0 258 006 616 , 0 258 006 663 , 0 258 006 664 , 0 258 006 666 , 0 258 006 667 , 0 258 006 668 , 0 258 006 670 , 0 258 006 675 , 0 258 006 677 , 0 258 006 710 , 0 258 006 982 , 0 258 006 983 , 0 258 986 602
DELPHI	ES20166 , ES2016911B1 , ES20177 , ES2017811B1 , ES20343-12B1 , ES20348-12B1
DENSO	DOX0150 , DOX2008 , DOX2018 , DOX2023 , DOX2038 , DOX2047

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: **handlowy@iparts.pl**iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**0 258 006 982 BOSCH** Sonda lambda BOSCH 0 258 006 982

Numery OEM	
FORD	1125039 , YM219 F472 HA
MTETHOMSON	887640077 , 887640093 , 887640148 , 887640164 , 887740000 , 887740079 , 887740088 , 887740155 , 894040080 , 894540092
NGK	0385 , OZA659-EE11
ROLLS	07C 906 262 H , 07C 906 262 T , 07C906262J , 07C906262S
SEAT	01K 099 826 2B , 022 906 262 L , 022 906 262 M , 1K0 998 262 B , 6K0 906 262 B , 6K0906262B
VDO	A2C59513234Z , A2C59513235Z , A2C59513314Z , A2C59513316Z , A2C59513334Z
VW	022 906 262 AH , 022 906 262 AJ , 022 906 262 BA , 022 906 262 BH , 022 906 262 L , 022 906 262 M , 022 906 262 S , 066 906 262 A , 06A 906 262 BL , 07C 906 262 A , 07C 906 262 AE , 07C 906 262 AF , 07C 906 262 AG , 07C 906 262 AH , 07C 906 262 AN , 07C 906 262 AP , 07C 906 262 AQ , 07C 906 262 C , 07C 906 262 H , 07C 906 262 J , 07C 906 262 M , 07C 906 262 P , 07C 906 262 S , 07C 906 262 T , 07D 906 262 A , 07D 906 262 B , 07D 906 262 E , 1K0 998 262 B , 6K0 906 262 B
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone