

0 986 046 070 BOSCH Alternator BOSCH 0 986 046 070

image not found or type unknown

Alternator BOSCH 0 986 046 070

Producent: BOSCH

Kod produktu: 0 986 046 070

Jednostka: szt.

Cena: **667** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Alternator BOSCH 0 986 046 070 (0 986 046 070), firmy **BOSCH**

Informacje

- Napięcie [V]: **14**
- Rodzaj mocowania: **Podwójna dźwignia obrotowa**
- Odstęp pomiędzy kołem pasowym i alternatorem [mm]: **39,5**
- Koła pasowe: **Z kołem pasowym wielofunkcyjnym**
- Średnica koła pasowego [mm]: **50**
- Zacisk: **L**
- ID wykonania wtyczki: **PL61**
- ~~Klinowy wieloramienny~~ Prawy: **Pasek klinowy / pasek**
- Prąd ładowania alternatora [A]: **110**
- ~~Podłączenie masy~~ **Nie zawiera pompy**
- ~~Wskazówka zegara~~ **Zgodnie z ruchem**
- Liczba rowków: **6**
- Zacisk: **B1+(M8)**
- Zacisk: **DFM**
- Długość [mm]: **187**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

0 986 046 070 BOSCH Alternator BOSCH 0 986 046 070

Montowane w autach	
Audi	A2 (8Z0)
Seat	IBIZA III (6L1), IBIZA III (6L1), CORDOBA (6L2), CORDOBA (6L2), LEON (1P1), ALTEA XL (5P5, 5P8), TOLEDO III (5P2), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV (6J5, 6P1), ALTEA (5P1)
Skoda	FABIA I Combi (6Y5), FABIA II (542), FABIA II Combi (545), FABIA II Combi (545), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER Praktik (5J), OCTAVIA II (1Z3), FABIA I (6Y2), FABIA I sedan (6Y3), OCTAVIA II Combi (1Z5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA II (542)
Vw	CADDY III nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), POLO (9N_, 9A_), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF VI (5K1), GOLF V (1K1), GOLF V Variant (1K5), GOLF V Variant (1K5), GOLF V Variant (1K5), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), GOLF VI Variant (AJ5), CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), CADDY III nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, , POLO (9N_, 9A_), POLO (9N_, 9A_), POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), GOLF V Variant (1K5), GOLF V Variant (1K5), GOLF V (1K1), GOLF VI Variant (AJ5), POLO Van V (6R1, 6C1)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
AUDI	036 903 024 D , 036 903 024 N
BOSCH	0 124 325 056 , 0 124 325 081 , 0 124 325 090 , 0 124 325 125 , 0 124 325 127 , 0 124 325 160 , 0 986 045 300 , 1 986 A00 562 , 1 986 A01 119
DELCoremy	DRB 5300
HC-PARTS	CA 1729 IR , CA 1816 IR
HELLA	8EL 738 066-001 , 8EL 738 201-001
LUCAS_ELEC	LRA 2238 , LRA02238
SEAT	036 903 024 D , 036 903 024 H , 036 903 024 J
SKODA	036 903 024 D , 036 903 024 H , 036 903 024 J

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 48B,

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

0 986 046 070 BOSCH Alternator BOSCH 0 986 046 070

Numery OEN	
VALEO	2 542 696 , 437 502 , TG 11 C 014
VW	036 903 018 B , 036 903 024 D , 036 903 024 H , 036 903 024 J , 036 903 024 JX , 036 903 024 N
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone