

60563 BREMI Czujnik położenia wału korbowego BREMI 60563



Czujnik położenia wału korbowego BREMI 60563

Producent: BREMI

Kod produktu: 60563

Jednostka: szt.

Cena: **140** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Czujnik położenia wału korbowego **BREMI 60563** (60563), firmy **BREMI**

Informacje

- Ilość biegunów: **3**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Z przewodem**
- Rodzaj czujnika: **Czujnik indukcyjny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

60563 BREMI Czujnik położenia wału korbowego BREMI 60563

Bmw	1 kabriolet (E88) , 3 (E90) , 3 kabriolet (E93) , X5 (E70) , X5 (E70) , X6 (E71, E72) , X6 (E71, E72) , 5 (F10) , 5 (F10) , 5 (F10) , 7 (F01, F02, F03, F04) , 5 Gran Turismo (F07) , 6 kabriolet (F12) , 6 kabriolet (F12) , 3 Touring (E91) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 5 Touring (F11) , 5 Touring (F11) , 4 coupe (F32, F82) , 4 coupe (F32, F82) , 4 coupe (F32, F82) , 4 coupe (F32, F82) , 3 (F30, F80) , 3 Touring (F31) , 3 Touring (F31) , 3 Touring (F31) , 3 Touring (F31) , 4 kabriolet (F33, F83) , 4 kabriolet (F33, F83) , 4 Gran Coupe (F36) , 4 Gran Coupe (F36) , 4 Gran Coupe (F36) , 6 coupe (F13) , 1 (F20) , 1 (F20) , 3 (F30, F80) , 3 (F30, F80) , 1 (F21) , 1 (F21) , 1 (F21) , 6 Gran Coupe (F06) , 6 Gran Coupe (F06) , X5 (F15, F85) , X6 (F16, F86) , 2 kabriolet (F23) , 1 coupe (E82) , 1 coupe (E82) , 1 kabriolet (E88) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , X5 (E70) , 7 (F01, F02, F03, F04) , 7 (F01, F02, F03, F04) , 5 Gran Turismo (F07) , X3 (F25) , 6 coupe (F13) , 3 kabriolet (E93) , 5 (F10) , 1 (F20) , 1 (F20) , 3 (F30, F80) , 3 (F30, F80) , 5 (F10) , 3 (F30, F80) , 3 (F30, F80) , 3 (F30, F80) , 3 (F30, F80) , 3 (F30, F80) , 3 Touring (F31) , 1 (F21) , 5 Touring (F11) , 5 Touring (F11) , X6 (F16, F86) , 2 kabriolet (F23) , X5 (F15, F85) , 2 coupe (F22, F87) , 2 coupe (F22, F87) , 2 coupe (F22, F87) , 4 kabriolet (F33, F83) , 4 kabriolet (F33, F83) , 4 kabriolet (F33, F83) , 4 kabriolet (F33, F83) , 3 Gran Turismo (F34) , 3 Gran Turismo (F34) , 3 Gran Turismo (F34) , 3 Gran Turismo (F34) , 4 coupe (F32, F82) , 4 coupe (F32, F82) , 3 Gran Turismo (F34) , 3 Gran Turismo (F34) , 4 Gran Coupe (F36) , X4 (F26) , X4 (F26) , 4 coupe (F32, F82) , 4 coupe (F32, F82)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
BMW	13 62 7 582 842 , 7 582 842
INTERMOTOR	PC897
NGK	EH0064
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone