



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

125.538.090.130 BV PSH Alternator BV PSH 125.538.090.130



Alternator BV PSH 125.538.090.130

Producent: BV PSH

Kod produktu: 125.538.090.130

Jednostka: szt.

Cena: **597** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Alternator BV PSH 125.538.090.130 (125.538.090.130), firmy **BV PSH**

Informacje

- Jakość: **+Line**
- Prąd ładowania alternatora [A]: **90**
- Liczba rowków: **7**
- Liczba otworów do mocowania: **3**
- Napięcie [V]: **12**
- Średnica koła pasowego [mm]: **59,9**
- Zacisk: **B+ (M6)**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**125.538.090.130 BV PSH Alternator BV PSH 125.538.090.130**

Honda	CIVIC IX sedan (FB) , CIVIC IX sedan (FB) , CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) , CIVIC VIII sedan (FD, FA) , CIVIC VIII sedan (FD, FA) , CIVIC VIII sedan (FD, FA) , CIVIC IX sedan (FB) , FR-V (BE) , CIVIC VIII sedan (FD, FA)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
AD KUHNER	301981RI
AINDE	CGB85769
ALANKO	10443727 , 443727
AS-PL	A5061
ASHUKI	H14691
ATL	L80770
AUTOELECTR	AEK3157
BORG BECK	BBA3042
BOSCH	0986080730 , 0986CN0856 , 0986CR0856 , 0986UR0856 , AL1299N , AL1299X , F042205000 , F042205197
CASCO	CAL35234 , CAL35234GS
CEVAM	9163
DA SILVA	030705
DRI	222159902
EAI	11176 , 57404
ELSTOCK	285769

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**125.538.090.130 BV PSH Alternator BV PSH 125.538.090.130**

Numery OEN	
ERA	209368 , 209368A
EUROTEC	12060910
Everkraft	AME1299
Exact	A2TC1391RF , RNLA2TC1391 , RNLA3TC1391
FRIESEN	9090526 , 9090526F
H.C A/S	115661 , CA1981IR , HCA1981IR
HBELPARTS	J5114050
HC-CARGO	115661 , F032115661
HC-PARTS	CA1981IR , HCA1981IR
HELLA	8EL011712351 , 8EL738212111
HONDA	31100RNAA012M2 , AHGA67
LAUBER	111981
LGK	446019
LUCAS	LRA03157 , LRA3157
MAG	63731981010
MITSUBISHI	A002TC1391 , A002TC1391ZC , A002TC1391ZE , A2TC1391 , A2TC1391ZC , A2TC1391ZE
NAPA	NAL2081
POWERMAX	89212338

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



125.538.090.130 BV PSH Alternator BV PSH 125.538.090.130

Numery OEN	
PSH	11176
SANDO	2035234
SPIDAN	6432SP
SUZUK	31100RNAA01
TMI	AL02803
VALEO	440554
WAI	11176N , 11176R
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone