



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

195.572.100.050 BV PSH Alternator BV PSH 195.572.100.050



Alternator BV PSH 195.572.100.050

Producent: BV PSH

Kod produktu: 195.572.100.050

Jednostka: szt.

Cena: **581** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Alternator BV PSH 195.572.100.050 (195.572.100.050), firmy **BV PSH**

Informacje

- Jakość: **+Line**
- Prąd ładowania alternatora [A]: **100**
- Średnica koła pasowego [mm]: **58,2**
- Zacisk: **B+ (M6)**
- Kąt mocowania [stopień]: **-44**
- Napięcie [V]: **12**
- Koła pasowe: **Z kołem pasowym wolnobieżnym**
- Liczba rowków: **5**
- Liczba otworów do mocowania: **2**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**195.572.100.050 BV PSH Alternator BV PSH 195.572.100.050**

Toyota	AVENSIS sedan (_T25_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_), AVENSIS (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), COROLLA Verso (_E12_)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
AD KUHNER	301950RI
AINDE	CGB14284 , CGB85900
APEC	AAL1536
AS-PL	A6007 , A6007PR
BOSCH	0986082030
CASCO	CAL40331 , CAL40331AS , CAL40331GS
CEVAM	9315
DENSO	1042103430 , 1042103431 , DAN941
DRI	2351901002
E.D.R	930831
EAA	EAA221589
ELSTOCK	285900
ERA	210930 , 210930A
Everkraft	EVEADE1053 , EVEADE1232
Exact	RNL3431 , RNL3431I , RNL3431INA

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**195.572.100.050 BV PSH** Alternator BV PSH 195.572.100.050

Numery OEN	
FRIESEN	9090498 , 9090498F
H.C A/S	241503 , CA1950IR
HBELPARTS	J5112120
HC-CARGO	114010 , F032114010
HC-PARTS	CA1950IR
HELLA	8EL012240961
LGK	447145
LUCAS	LRA03288 , LRA3288
MAG	063731950010 , 63731950010 , 944390907420 , MAN7502
NIPPARTS	N5112119
POWERMIX	89213276
PSA	9664219343
PSH	195572100 , ATA919
REMY	DRA0831
SANDO	2040331
SPIDAN	6401SP , 6402SP
TMI	AL02921
TOYOT	2706027060 , 270602709084

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

195.572.100.050 BV PSH Alternator BV PSH 195.572.100.050

Numery OEN	
VALEO	440505
WAI	23316N , 23316R
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone