

595.541.124.020 BV PSH Alternator BV PSH 595.541.124.020**Alternator BV PSH 595.541.124.020**

Producent: BV PSH

Kod produktu: 595.541.124.020

Jednostka: szt.

Cena: **530** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)**Specyfikacja części****Alternator BV PSH 595.541.124.020** (595.541.124.020), firmy **BV PSH****Informacje**

- Jakość: **+Line**
- Prąd ładowania alternatora [A]: **124**
- Liczba rowków: **6**
- Liczba otworów do mocowania: **3**
- Napięcie [V]: **12**
- Średnica koła pasowego [mm]: **53,3**
- Zacisk: **B+ (M6)**
- Kąt mocowania [stopień]: **0**

Opinie o produkcie[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)**Montowane w autach**

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.plSprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl**Dane spółki**iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

595.541.124.020 BV PSH Alternator BV PSH 595.541.124.020

Ford	MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY)
Jaguar	X-TYPE I (X400) , X-TYPE I Kombi (X400) , X-TYPE I Kombi (X400) , X-TYPE I Kombi (X400) , X-TYPE I (X400) , X-TYPE I (X400) , X-TYPE I (X400) , X-TYPE I Kombi (X400)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
AD KUHNER	301638RI , 301638RIV , 553088RI
AES	15201023 , 15201024 , 15201040 , 15201091
AINDE	CGB14144 , CGB3274696 , CGB74698
ALANKO	10443135 , 443135
AMK automoto	AL4553
ARTEC	59212464
AS-PL	A9011 , A9011PR , A9296S
ATL	L69960
AUTOELECTR	AEC1638
AUTOTEAM	AFO102
BORG BECK	BBA2170
BOSCH	0986049460 , 0986049461 , 0986CN0506 , 0986CR0506 , 0986CR0549 , 0986UN0506 , 0986UR0506 , 0986UR0549 , 1986A00491 , AL7590N , AL7590X , AL7638X , F032UA0087 , F042304007

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 48B,

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

595.541.124.020 BV PSH Alternator BV PSH 595.541.124.020

Numery OEN	
CASCO	CAL14102 , CAL14102GS , CAL14107AS , CAL14107GS
DA SILVA	010309 , 010310
DRI	219169902
DRIVETEC	DMA7387 , DMA8211
E.D.R	930023 , 934144N
EAA	EAA221015
EAI	56877
ELSTOCK	241353 , 274696 , 274698
ERA	210241 , 210241A
EUROTEC	12049460 , 12090064 , 12090233
Everkraft	EVEAXE1113
Exact	1638CARD , RNL1638CA , RNL1638CAT
FORD USA	1120211 , 1124015 , 1131820 , 1140696 , 1151212 , 1464779 , 1464783 , 1478608 , 1478971 , 1S4110300BB , 1S7T10300 , 1S7T10300BA , 1S7T10300BB , 1S7T10300BC , 1S7T10300BD , 1S7T10300BE , 1S7T10300DA , 1S7T10300DB , 1S7T10300DC , 1S7T10300DD , 1S7T10300DE , 1S7T10300DF , 1S7T10C392AB , 1S7TBA , 1S7TBB , 1S7TBC , 1S7TDB , 1S7TDC , 23N5C042
FORD	1124015 , 1131820 , 1140696 , 1211891 , 1464783 , 1478971 , 1904976 , 1S7T10300 , 1S7T10300BA , 1S7T10300BB , 1S7T10300BC , 1S7T10300BD , 1S7T10300DB , 1S7T10300DC , 1S7T10300DD , 1S7T10300DF , 1S7T10C392AB , 1S7TBA , 1S7TBB , 1S7TBC , 1S7TDB , 1S7TDC , 23N5C042 , 5L3T10300BA
FRIESEN	9090177 , 9090177F
GHI BAUDI	AG0485
H.C A/S	113709 , CA1638IR , HCA1638IR

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

595.541.124.020 BV PSH Alternator BV PSH 595.541.124.020

Numery OEN	
HBELPARTS	32001005
HC-CARGO	113709 , F032113709 , F032UA0087
HC-PARTS	CA1638IR , HCA1638IR
HELLA	8EL011710581 , 8EL012085131 , 8EL012240501 , 8EL012240511 , 8EL737929001
JAGUA	C2S27198
JPG	1590103800 , 1590103809
LANDROVER	C2S46681 , C2S47100
LUCAS	LRA01155 , LRB00497 , LRB497
MAG	063380005010 , 63380005010 , 63380006010 , 63731638010 , MAN8005 , MAN8006 , MQA1638 , MRA90177
Motorcraft	GL455
NK	4849460
POWERMAX	89212464
PROTECH	IR6135 , IR6496
PSH	8440 , ALT8916sa , WSD23243
QUINTON HA	QRA1250
REMY	DRA0023 , DRA0023N , DRA4144 , DRA4144N , RAA15255
ROLLINGCOM	ALT240 , ALT240RC
SOVEREIGN	SA338 , SB107

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

595.541.124.020 BV PSH Alternator BV PSH 595.541.124.020

Numery OEN	
SPIDAN	6073 , 6073SP , SP6073
STERL	STB11508
TMI	AL00264
The NewLin	RE73553N
UNI	GXA8044
UNIPOINT	ALT1821 , ALTF009
VALEO	440192
VISTEON	2015001005
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone