

## 4PK830 CONTINENTAL CTAM Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK830



Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK830

Producent: CONTINENTAL CTAM

Kod produktu: 4PK830

Jednostka: szt.

Cena: **34** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK830 (4PK830), firmy **CONTINENTAL CTAM**

### Informacje

- Ciężar [kg]: **0,064**
- Długość [mm]: **830**
- Ilość żeber: **4**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

**Daihatsu**

APPLAUSE I liftback (A101, A111) , APPLAUSE I liftback (A101, A111) , ROCKY Hard Top (F7, F8) , APPLAUSE II liftback (A101) , ROCKY Soft Top (F7, F8) , APPLAUSE I liftback (A101, A111)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 4PK830 CONTINENTAL CTAM Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK830

### Montowane w autach

<b>Nissan</b>	PRIMERA Hatchback (P10) , PRIMERA Traveller (W10) , ALMERA I (N15) , ALMERA I (N15) , PRIMERA (P11) , SUNNY III Hatchback (N14) , SUNNY III Hatchback (N14) , SUNNY III Hatchback (N14) , SUNNY III Liftback (N14) , SUNNY III Liftback (N14) , SUNNY III Liftback (N14) , SUNNY III Liftback (N14) , SUNNY II Traveller (B12) , SUNNY II (N13, B12) , PRIMERA (P10) , 100NX (B13) , 100NX (B13) , 100NX (B13) , ALMERA I Hatchback (N15) , SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10) , SUNNY III (N14) , SUNNY III (N14) , SUNNY III (N14) , SUNNY III Traveller (Y10) , SUNNY III Traveller (Y10) , VANETTE CARGO Autobus (HC 23) , PRIMERA (P11) , PRIMERA Hatchback (P11) , MICRA III (K12) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA I Hatchback (N15) , ALMERA TINO (V10) , SUNNY II (N13, B12) , PRIMERA Hatchback (P10) , PRIMERA Hatchback (P10) , PRIMERA (P10) , PRIMERA (P10) , PRIMERA (P10) , SUNNY II Hatchback (N13) , SUNNY II Hatchback (N13) , SUNNY III Hatchback (N14) , SUNNY III Hatchback (N14) , SUNNY III Hatchback (N14) , SUNNY III Liftback (N14) , SUNNY III Liftback (N14) , SUNNY II coupe (B12) , SUNNY III (N14) , SUNNY III (N14) , SUNNY III Traveller (Y10) , VANETTE CARGO Skrzynia (HC 23) , VANETTE CARGO Autobus (HC 23) , PRIMERA Traveller (WP11) , ALMERA I (N15) , PRIMERA (P11) , PRIMERA (P11) , PRIMERA Hatchback (P11) , MICRA C+C III (K12) , NOTE (E11, NE11) , NOTE (E11, NE11) , MICRA III (K12) , MICRA III (K12) , MICRA III (K12) , CABSTAR (F24M, F24W)
<b>Peugeot</b>	PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_ G_)
<b>Suzuki</b>	LIANA liftback , JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN) , LIANA (ER, RH_) , LIANA (ER, RH_) , SWIFT III (MZ, EZ) , LIANA liftback
<b>Toyota</b>	COROLLA Liftback (_E8_) , COROLLA Liftback (_E9_) , COROLLA Liftback (_E9_) , COROLLA Station Wagon (_E9_) , COROLLA Station Wagon (_E9_) , AVENSIS (_T22_) , COROLLA (_E8_) , COROLLA Compact (_E9_) , COROLLA Compact (_E9_) , COROLLA Liftback (_E8_) , AVENSIS Liftback (_T22_) , AVENSIS Liftback (_T22_) , AVENSIS (_T22_) , AVENSIS Kombi (_T22_) , AVENSIS Kombi (_T22_) , COROLLA (_E9_) , COROLLA (_E9_) , COROLLA Liftback (_E9_) , COROLLA Station Wagon (_E9_) , COROLLA Station Wagon (_E9_)
<b>Chevrolet</b>	AVEO / KALOS sedan (T250, T255) , AVEO / KALOS liftback (T250, T255) , AVEO / KALOS liftback (T250, T255) , AVEO / KALOS liftback (T200) , AVEO / KALOS liftback (T200) , MATIZ (M200, M250) , AVEO / KALOS sedan (T250, T255) , AVEO / KALOS sedan (T250, T255) , SPARK (M300) , SPARK (M300) , SPARK (M300) , AVEO / KALOS liftback (T250, T255)
<b>Hyundai</b>	TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , GETZ (TB) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , ACCENT I (X-3) , TERRACAN (HP)
<b>Bmw</b>	7 (F01, F02, F03, F04)
<b>Honda</b>	CIVIC V sedan (EG, EH) , CIVIC V Hatchback (EG) , CRX III (EH, EG)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEM

<b>BOSCH</b>	1987947857
<b>CHEVR</b>	25182777 , 25183067 , 96416337 , 96610564
<b>CHRYSL</b>	25183067

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

 Sprzedaż części i infolinia:  
 22 884 65 45

 e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

 iParto Sp.z o.o.  
 ul. Szeligowska 48B,  
 05-850 Szeligi  
 Warszawa Bemowo  
 NIP: 5242878832  
 Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

 Copyright © Sp. z o.o.  
 Wszelkie prawa zastrzeżone

## 4PK830 CONTINENTAL CTAM Pasek klinowy wielorowkowy CONTINENTAL CTAM 4PK830

Numery OEN	
DAEWOO	25183067 , 96570915 , 96610564
DAIHA	9936400830
DAYCO	4PK830
FEBI	28780
GATES	4PK833
HBJAKOPART	J1040830 , J1042002
HONDA	38920P30003 , 38920P30004 , 38920P30505 , 38920PR3003 , 38920PR3004
HYUNDAI	57161H1500 , 9771322060
INA	FB 4PK830
NISSA	117202F200 , 117202F205 , 1172053J10 , 1192077A00 , 1192077A00TM , 1192077A01 , 1192077A10 , 11920Q5200
OPTI	4PK835
ROULUNDS	4K0830
SKF	VKMOV4PK830
TOYOT	9008091170 , 9091602267 , 9934650830 , 9936400830 , 993640083083 , 9936420830 , 99364208308P , 9936450830 , 9936470830 , 9936480830
VEYANCE	4PK0830
VW	J9936450830

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone