



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

B180132 DENCKERMANN Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) DENCKERMANN B180132



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) DENCKERMANN B180132

Producent: DENCKERMANN

Kod produktu: B180132

Jednostka: szt.

Cena: **76** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) DENCKERMANN B180132 (B180132), firmy **DENCKERMANN**

Informacje

- Długość [mm]: **619**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Renault

EXPRESS Nadwozie pełne/minivan , EXPRESS Nadwozie pełne/minivan , EXPRESS Nadwozie pełne/minivan

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



B180132 DENCKERMANN Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) DENCKERMANN B180132

Montowane w autach

Dacia

LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , LODGY (JS_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , SANDERO II , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , DOKKER Express Furgon/minivan , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II , LOGAN MCV II

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ATE	24.0711-5369.3
BENDIX	BSW1293
BOSCH	0 986 594 669
DACIA	47 91 042 25R , 47 91 048 22R , 47 91 049 91R
DELPHI	SS20750
FEBI	171433
NK	293949
RENAU	47 91 042 25R , 47 91 048 22R , 47 91 049 91R
TEXTAR	45032300
TRW	GBS2655

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone