

DP1010.10.1132 DR!VE+ Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132



image not found or type unknown

Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132

Producent: DR!VE+

Kod produktu: DP1010.10.1132

Jednostka: komplet

Cena: **81** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132 (DP1010.10.1132), firmy **DR!VE+**

Informacje

- Grubość [mm]: **15,2**
- Wysokość [mm]: **41,0**
- System hamulcowy: **Mando**
- Długość [mm]: **93,10**
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: **Z akustycznym czujnikiem zużycia**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

i20 I (PB, PBT) , i20 I (PB, PBT) , ix35 (LM, EL, ELH) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DP1010.10.1132 DR!VE+ Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132

Montowane w autach

Kia	SPORTAGE III (SL)
Sprawdź szczegóły	

Numer OEN

ACKOJA	A52-0070
ASIN	BPHY-2002
AKEBONO	AN-7031K , AN-8139WK , AN-8139WKE
APEC	PAD1487 , PAD1955 , PD3206
ASHIKA	51-0K-K09
ATE	13.0460-5780.2 , 13.0460-5781.2 , 13.0470-5780.2 , 13.0470-5781.2
ATE_CN	13.0460-5780.2
BENDIX	572590B
BLUEPRINT	ADG042119 , ADG042169
BORG BECK	BBP1924 , BBP2104 , BBP2424
BOSCH INDI	0 986 494 140 , BP1051
BOSCH	0 986 494 627
BRAKE ENG	PA1708 , PA1875
BREMBO	P 30 051X , P30025 , P30046
CAR	PNT3012 , PNT4431

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DP1010.10.1132 DR!VE+ Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132

Numery OEN	
CHAMPION	572590CH , 573757CH
CIFAM	822-725-0
COMLINE	ADB31672 , ADB32016 , CBP31543 , CBP31672 , CBP32016
DELPHI	LP1952
DENCKERMANN	B110965 , B111033
DIAMAX	N09242
DON	PCP1063 , PCP1271
E.T.F.	12-1241
EEC	BRP1563
FAI	BP187 , FPBP398 , FPBP652
FEBI	116260 , 116270
FERODO	FDB1956 , FDB4235 , FDB4408 , FSL1956
FMSI	24321 , 24322 , 8267D1157
FRIGAIR	PD28.502
FRITECH	741.0
FTE	BL1982A2
GALFER	B1.G120-1568.2 , B1G12010352
HBJAKOPART	J3610312

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DP1010.10.1132 DR!VE+ Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132

Numery OEN	
HELLA	8DB355006961 , 8DB355014911 , 8DB355016221
HELLAPAGID	8DB355006961 , 8DB355014911 , 8DB355016221
HYUNDAI BJ	583020QA00 , 583021GA00
HYUNDAI	583020ZA00 , 583021HA00 , 583021JA30 , 583021JA31 , 583021KA30 , 583022SA10 , 583022SA30 , 583022SA70 , 583022YA30 , 583022YA31 , 583022YA50 , 583022YA70 , 583023SA20
ICER	181712 , 181948
JAC	3500235U1510
JAPANPAR	PP-K09AF
JURID	572590J , 572590JC , 572604J , 573757J
KAGER	35-0990
KAVO PARTS	BP-4018 , BP4018 , KBP-3059 , KBP4007
KAWE	1209 02
KEY PARTS	KBP1924 , KBP2104
KIA DYK	583021GA00 , 583021XA30
KIA	583020ZA00 , 583021GA00 , 583021HA00 , 583021YA50 , 583022SA10 , 583022SA30 , 583022SA70 , 583022YA30 , 583022YA31 , 583022YA50 , S583020ZA00 , S583022SA30
KLAXCAR	24136Z
MAPCO	6922 , 69221
METELLI	22-0725-0

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DP1010.10.1132 DR!VE+ Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132

Numery OEN	
METZGER	1170070 , 1170886
MEYLE	0252432015PD , 0252432015W
MGA	1038 , 997
MIN	MDB2734 , MDB3232
MJ Allen A	NP2500 , NP2895
MS	13046057802NSETMS , 13046057802NSETMSP , 13046057812NSETMSP , 201002860 , 201002860P , 201003120 , 201003120P , 201003181 , 201003181P , 201003241 , 201003241P , 201003320 , 201003320P , 201003570 , 201003570P , 201003681P , 201052860 , 201052860P , 201053120 , 201053120P , 201053181 , 201053181P , 201053241 , 201053241P , 201053320 , 201053320P , 201053570 , 201053570P , 201053681 , 201053681P
NAPA	PBP7401 , PBP7546
NEW BLOX	NB24320V02
NPS	H361I18
OPTIMAL	BP-12354
Omnicraft	2677795
PAGID	T1908 , T2280
QUARO	QP6986 , QP6986C
QUINTON HA	BP1538 , BP1681
REMSA	1209.02
RIDEX	402B0041 , 402B0041P
ROADHOUS	21209.02

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DP1010.10.1132 DR!VE+ Klocki hamulcowe - komplet DR!VE+ DP1010.10.1132

Numery OEN	
SCT	SP 380 PR
SKF	VKBP 90054 A
STARLINE	BDS409 , BDS409PL
STELLOX	001087BSX , 001087SX , 1483000BSX , 1483000SX
SWAG	33107359 , 33107637
TEXTAR	2494901
TOMEX	TX 15-66
TOPRAN	820280
TRISCAN	8110 43032
TRUSTING	741.0
TRW	GDB3474
VAICO	V520070
VALEO	301706 , 301867 , 302408 , 598867 , 601135 , 610339
WOKING	P1309302 , P1309342
ZIMMERMANN	24320.155.1 , 24320.155.2
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone