

DRM01171 DR.MOTOR AUTOMOTIVE Pierścień uszczelniający, elast. przewód pow. do turbiny DR.MOTOR AUTOMOTIVE DRM01171



image not found or type unknown

Pierścień uszczelniający, elast. przewód pow. do turbiny DR.MOTOR AUTOMOTIVE DRM01171

Producent: DR.MOTOR AUTOMOTIVE

Kod produktu: DRM01171

Jednostka: szt.

Cena: **43** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający, elast. przewód pow. do turbiny DR.MOTOR AUTOMOTIVE DRM01171 (DRM01171), firmy DR.MOTOR AUTOMOTIVE

Informacje

- **Dotyczy części: Przewód powietrza**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Alpina

D10 Touring (E39) , D10 (E39)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DRM01171 DR.MOTOR AUTOMOTIVE Pierścień uszczelniający, elast. przewód pow. do turbiny DR.MOTOR AUTOMOTIVE DRM01171

Montowane w autach

Bmw

7 (E38) , 7 (E38) , 5 (E39) , 5 Touring (E39) , 5 Touring (E39) , 3 (E46) , 3 (E46) , 3 coupe (E46) , 3 Touring (E46) , 3 Touring (E46) , X5 (E53) , X5 (E53) , 7 (E65, E66, E67) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , X5 (E70) , X5 (E70) , X5 (E70) , X5 (E70) , X5 (E70) , X6 (E71, E72) , 3 (E90) , 3 (E90) , 3 (E90) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , X3 (E83) , X3 (E83) , X3 (E83) , 6 kabriolet (E64) , 3 kabriolet (E93) , 3 kabriolet (E93) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 (E90) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , 5 (E39) , 5 (E39) , 5 Touring (E39) , 3 (E46) , 3 (E46) , 3 Touring (E46) , 3 Touring (E46) , X5 (E53) , 3 kabriolet (E46) , 7 (E65, E66, E67) , 7 (E65, E66, E67) , 7 (E65, E66, E67) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 5 (E60) , 3 Touring (E91) , 3 Touring (E91) , X3 (E83) , X3 (E83) , 6 (E63) , 3 coupe (E92) , 3 coupe (E92) , 3 kabriolet (E93) , X5 (E70) , X6 (E71, E72) , 3 (E90) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , 5 Touring (E61) , X3 (E83) , X3 (E83)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numer OEN

BMW

13717792090

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone