



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

KT250010 FA1 Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT250010



Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT250010

Producent: FA1

Kod produktu: KT250010

Jednostka: szt.

Cena: **44** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT250010 (KT250010), firmy **FA1**

Informacje

- Rodzaj urządzenia ładującego: **Turbosprężarka**
- Alternatywny zestaw naprawczy: **KT250010E**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Chrysler	VOYAGER IV (RG, RS) , VOYAGER IV (RG, RS) , VOYAGER IV (RG, RS)
Jeep	CHEROKEE (KJ)
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**KT250010 FA1 Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT250010**

Numery OEN	
AJUSA	JTC11293 , JTC11297 , JTC12346
ALANKO	900863
BE TURBO	125060 , 125308 , 125592 , 125717 , 127776 , 129610
BTS TURBO	T911922 , T912157 , T912214 , T912257 , T914012
CHRYSLER	(00KRL159026AA) , (05066825AA) , (05072735AA) , (05083265AA) , (05134235AA) , (05140321AA) , (05159026AA) , (35242093F) , (35242094F) , (35242095F) , (35242095G) , (35242096F) , (35242103F) , (35242813F) , (5066825AA) , (5083265AA) , (5093928AA) , (5134235AA) , (5140321AA) , (5159026AA) , (F400008) , (F40A0016B) , (K05072735AA) , (K05083265AA) , (K05093928AA) , (K05140321AA) , (K05159026AA) , (KRL159026AA) , (RL159026AA)
IHI	F40A0004 , F41CAYS0088B , VA430035 , VA67 , VA68 , VA69 , VA70 , VA71 , VA80 , VA801003 , VA80N , VF40A023
JEEP	(00KRL159026AA) , (05066825AA) , (05072735AA) , (05083265AA) , (05134235AA) , (05140321AA) , (05159026AA) , (35242093F) , (35242094F) , (35242095F) , (35242095G) , (35242096F) , (35242103F) , (35242813F) , (5066825AA) , (5083265AA) , (5093928AA) , (5134235AA) , (5140321AA) , (5159026AA) , (F400008) , (F40A0016B) , (K05072735AA) , (K05083265AA) , (K05093928AA) , (K05140321AA) , (K05159026AA) , (KRL159026AA) , (RL159026AA)
MOTAIR	334212
SCHLUTTER	17200365 , 17200525 , 17200565 , 17200685 , 17203998 , 17211970
WILMINK	WG1308373
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone