

KT730310 FA1 Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT730310



Image not found or type unknown

Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT730310

Producent: FA1

Kod produktu: KT730310

Jednostka: szt.

Cena: **111** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT730310 (KT730310), firmy **FA1**

Informacje

- Rodzaj napędu: **Chłodzona woda**
- Rodzaj urządzenia ładującego: **Turbosprężarka**
- KT730310E zestaw naprawczy:

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , GRAND SANTA FÉ , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , GRANDEUR (HG) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ II (CM) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , SANTA FÉ III (DM, DMA) , GRAND SANTA FÉ , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , SANTA FE IV (TM, TMA)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

KT730310 FA1 Zestaw montażowy turbosprężarki FA1 KT730310

Montowane w autach

Kia	SORENTO III (UM) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SORENTO II (XM) , SPORTAGE III (SL) , SORENTO II (XM) , SORENTO II (XM) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE IV (QL, QLE)
Sprawdź szczegóły	

Numer OEN

AJUSA	JTC11766 , JTC12073 , JTC12189
BE TURBO	129177 , 129177RED , 129178 , 129178RED , 129188
BTS TURBO	T916190 , T916511 , T916582
ELRING	084910
GARRETT	7805025001S , 7841140002 , 7841140003
HYUNDAI	(282302F300) , (282312F000) , (282312F001) , (282312F100) , (282312F300) , (RM282312F100)
KIA	(282302F300) , (282312F000) , (282312F001) , (282312F100) , (282312F300) , (RM282312F100)
KKK	54399700107 , 54399880107 , 54399900107
MOTAIR	336275 , 336466 , 336606
SCHLUTTER	16601770EOL , 16602617EOL , 17205030 , 17205030EOL , 17205445
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone