


33251 FAE Czujnik temperatury oleju FAE 33251



Czujnik temperatury oleju FAE 33251

Producent: FAE

Kod produktu: 33251

Jednostka: szt.

Cena: **140** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Czujnik temperatury oleju FAE 33251 (33251), firmy **FAE**

Informacje

- Ilość biegunów: **2**
- Wymiar gwintu: **M 12x1.5**
- Kolor obudowy: **Zielony**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

33251 FAE Czujnik temperatury oleju FAE 33251

Volvo	V70 II (285), V70 II (285), V70 II (285), V70 II (285), V70 II (285), C70 II kabriolet (542), C30 (533), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S60 I (384), XC90 I (275), XC90 I (275), V50 (545), V70 III (135), V70 III (135), V70 III (135), V70 III (135), V70 III (135), V70 III (135), XC70 II (136), XC70 II (136), XC70 II (136), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), S60 I (384), S60 I (384), S40 II (544), S40 II (544), S40 II (544), C70 II kabriolet (542), C70 II kabriolet (542), C70 II kabriolet (542), C30 (533), C30 (533), C30 (533), XC90 I (275), XC90 I (275), XC90 I (275), V50 (545), V50 (545), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), V50 (545), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), S80 II (124), XC70 II (136), XC70 II (136), XC70 II (136), XC70 II (136), XC70 II (136), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), V70 III (135), V70 III (135), V70 III (135), V70 III (135), V40 liftback (525, 526), V40 liftback (525, 526), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157)
Ford	RANGER (ET)
Mazda	BT-50 pick-up (CD, UN), BT-50 pick-up (CD, UN)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
Alfa e-Par	AF05214
BOSCH	0 281 002 623
EFI AUTOMO	302228
EPS	1.830.364
FACET	7.3364
FORD	7C46-19H353-AA, BC3Z-9F951-A
HOFFER	7472419
INTER	55584
KW	530 364
MEATDORIA	82419

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

33251 FAE Czujnik temperatury oleju FAE 33251

Numery OEN	
METZGER	0905403
MOTAQUIP	LVCT383
QUINTON HA	XTT218
SIDAT	82.327
TRISCAN	8626 27003
VEMO	95-72-0066
VOLVO	31272619 , 8692873

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone