



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

123012 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123012



Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123012

Producent: FRENKIT

Kod produktu: 123012

Jednostka: szt.

Cena: **21** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123012 (123012), firmy **FRENKIT**

Informacje

- Średnica [mm]: **23,8**
- System hamulcowy: **Ate**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**123012 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123012**

Vw	LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-35 I Skrzynia (281-363) , LT 28-35 I Skrzynia (281-363) , LT 28-35 I Skrzynia (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 28-35 I Autobus (281-363) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 40-55 I Skrzynia (291-512) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) , LT 28-35 I Skrzynia (281-363) , LT 28-35 I Skrzynia (281-363) , LT 28-35 I Skrzynia (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) , LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)
Bmw	5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 5 (E28) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 6 (E24) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28) , 5 (E28)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
ATE	3.0370-4123.2 , 3.0370-4823.2 , 3.0370-5023.2
AUDI	281698011DS
AUTOFREN S	D1167
BENDIX	132285B , 132291B , 132292B , 701121B
BMW	34311153053 , 34311154030 , 34311154034
ERT	200489
FAG	RK23201 , RK23620 , RK2385

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

123012 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123012

Numery OEN	
FTE	RK23201 , RK23620 , RK2385
LUCAS	SP5111
MINI	34311153053 , 34311154030 , 34311154034
PBR	K8201X , K8343X , K8345X
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone