



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

516141 GSP Tuleja wahacza GSP 516141



Tuleja wahacza GSP 516141

Producent: GSP

Kod produktu: 516141

Jednostka: szt.

Cena: **16** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Tuleja wahacza GSP 516141 (516141), firmy **GSP**

Informacje

- Dla numeru OE: **52365-SK7-A02**
- Lokalizacja w aucie: **Na dole**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna strona prawa**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna strona lewa**
- Lokalizacja w aucie: **Zewnętrzny**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

