

9236002K GSP Łożysko koła GSP 9236002K



image not found or type unknown

Łożysko koła GSP 9236002K

Producent: GSP

Kod produktu: 9236002K

Jednostka: szt.

Cena: **154** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Łożysko koła GSP 9236002K (9236002K), firmy **GSP**

Informacje

- Wersja: **One**
- Ilość zębów obręczy ABS: **44**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **140**
- Pierścienie magnetyczne ABS: 2
- Pierścienie magnetyczne ABS: 2
- Wymiar gwintu: **M12X1,5**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **36**
- Felga - ilość śrub: **5**
- Dodatkowa informacja uzupełniająca: **Z**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

9236002K GSP Łożysko koła GSP 9236002K

Mazda	6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 626 V Station Wagon (GW) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 626 V Station Wagon (GW) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , MPV II (LW) , MPV II (LW) , MPV II (LW) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , XEDOS 9 (TA) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , PREMACY (CP) , MPV II (LW) , MPV II (LW)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
BLUEPRINT	ADM58331
FAG	713615630
FEBEST	0582-6A44R
FORD	6E5Z1104BA
HBJAKOPART	J4713031
HIRSCH/FRE	FWB0550
JAPANPAR	KK-23030
MAZDA	6E511N069BB , G14V2615X , G14V2615XA , G14V2615XB , GK2H2615X , GK2H2615XA , J0013315XA , J00333060A , J0033315X , J0033315XA , LA0133042B , LA013304X , LA013304X4 , LA013304XA , LA013304XB , LB8333060
METZGER	WM2006
MOOG	MD-WB-11881
NIPPARTS	J4703018
NSK EUROPE	36BWK02
OPTIMAL	942273

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

9236002K GSP Łożysko koła GSP 9236002K

Numery OEN	
RUV	7037
SKF	VKBA3932
SNR	R170.37
TRISCAN	853050234
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone