



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 913 998 HART Zespół zasilający - pompa paliwa HART 913 998



### Zespół zasilający - pompa paliwa HART 913 998

Producent: HART

Kod produktu: 913 998

Jednostka: szt.

Cena: **250** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Zespół zasilający - pompa paliwa HART 913 998 (913 998), firmy **HART**

### Informacje

- Ciśnienie pracy [bar]: **4**
- Wydatek [l/h]: **135**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Audi

A1 (8X1, 8XK), A1 (8X1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 (8V1, 8VK), A3 (8V1, 8VK), A3 (8V1, 8VK), A3 (8V1, 8VK), A3 Sportback (8VA, 8VF), A3 kabriolet (8P7), A3 kabriolet (8P7), A3 Sportback (8VA, 8VF), A1 (8X1, 8XK), A1 (8X1, 8XK), A1 (8X1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 (8P1), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA), TT Roadster (8J9), A3 kabriolet (8P7), A3 kabriolet (8P7), A3 (8V1, 8VK), A3 (8V1, 8VK), A3 Sportback (8VA, 8VF)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**913 998 HART Zespół zasilający - pompa paliwa HART 913 998****Montowane w autach**

<b>Seat</b>	ALTEA (5P1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (5F1), LEON (5F1), LEON (5F1), ALTEA XL (5P5, 5P8), LEON (5F1), LEON (1P1), LEON (1P1), LEON (1P1)
<b>Skoda</b>	OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), YETI (5L), YETI (5L), YETI (5L), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II Combi (1Z5)
<b>Vw</b>	EOS (1F7, 1F8), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), PASSAT ALLTRACK B7 (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365), GOLF VII Variant (BA5, BV5), TOURAN (1T3), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), GOLF VI kabriolet (517), BEETLE (5C1, 5C2), GOLF VI Variant (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), EOS (1F7, 1F8), EOS (1F7, 1F8), GOLF VI Variant (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521), SCIROCCO III (137, 138), GOLF VI (5K1), GOLF VI kabriolet (517), GOLF VI kabriolet (517), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE (5C1, 5C2), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), PASSAT ALLTRACK B7 (365), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), TOURAN (1T3), TOURAN (1T3), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

[Sprawdź szczegóły](#)**Numery OEN**

<b>AUDI</b>	1K0919051AM, 1K0919051AP, 1K0919051AQ, 1K0919051BE, 1K0919051BG, 1K0919051BH, 1K0919051CH, 1K0919051CJ, 1K0919051CK, 1K0919051CL, 1K0919051DB, 1K0919051M, 1K0919051N, 1KD919051A
<b>SEAT</b>	1K0919051AM, 1K0919051AP, 1K0919051AQ, 1K0919051BE, 1K0919051BG, 1K0919051BH, 1K0919051CH, 1K0919051CJ, 1K0919051CK, 1K0919051CL, 1K0919051DB, 1K0919051M, 1K0919051N, 1KD919051A
<b>SKODA</b>	1K0919051AM, 1K0919051AP, 1K0919051AQ, 1K0919051BE, 1K0919051BG, 1K0919051BH, 1K0919051CH, 1K0919051CJ, 1K0919051CK, 1K0919051CL, 1K0919051DB, 1K0919051M, 1K0919051N, 1KD919051A
<b>VAG</b>	1K0919051AM, 1K0919051AP, 1K0919051AQ, 1K0919051BE, 1K0919051BG, 1K0919051BH, 1K0919051CH, 1K0919051CJ, 1K0919051CK, 1K0919051CL, 1K0919051DB, 1K0919051M, 1K0919051N, 1KD919051A
<b>VW</b>	1K0919051AM, 1K0919051AP, 1K0919051AQ, 1K0919051BE, 1K0919051BG, 1K0919051BH, 1K0919051CH, 1K0919051CJ, 1K0919051CK, 1K0919051CL, 1K0919051DB, 1K0919051M, 1K0919051N, 1KD919051A

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone