



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

SZ001016 IPARTS Sprężyna zawieszenia IPARTS SZ001016



Sprężyna zawieszenia IPARTS SZ001016

Producent: IPARTS

Kod produktu: SZ001016

Jednostka: szt.

Cena: **61** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sprężyna zawieszenia IPARTS SZ001016 (SZ001016), firmy **IPARTS**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**
- Długość [mm]: **336**
- Ciężar [kg]: **2**
- Grubość [mm]: **11,25**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **111**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Seat

TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45


e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



SZ001016 IPARTS Sprężyna zawieszenia IPARTS SZ001016

Montowane w autach

Vw

GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , GOLF III (1H1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

KYB

RC5487

LESJOFORS

4282914 , 4282915 , 4295028 , 4295029

SPIDAN

48028

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone