



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

4063701110 JP GROUP Klocki hamulcowe - komplet JP GROUP 4063701110



Klocki hamulcowe - komplet JP GROUP 4063701110

Producent: JP GROUP

Kod produktu: 4063701110

Jednostka: szt.

Cena: **78** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet JP GROUP 4063701110 (4063701110), firmy **JP GROUP**

Informacje

- Szerokość [mm]: **104**
- Wysokość 2 [mm]: **47,3**
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: **Z akustycznym czujnikiem zużycia**
- System hamulcowy: **TRW**
- Wysokość 1 [mm]: **44,9**
- Grubość [mm]: **15,1**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**4063701110 JP GROUP** Klocki hamulcowe - komplet JP GROUP 4063701110

Nissan	QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), LEAF (ZE1), LEAF (ZE1), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), QASHQAI II SUV (J11, J11_), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Renault	KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KOLEOS II (HC_), KOLEOS II (HC_), KOLEOS II (HC_), KOLEOS II (HC_), KOLEOS II (HC_), KOLEOS II (HC_), KOLEOS II (HC_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_), KADJAR (HA_, HL_)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
A.B.S.	35063
HELLA	8DB355021491
NISSA	D40604CA0A , D40604CA0B , D40604CA0C , D40604CA0CRV , D40604EA0A , D40604EA0B , D40604EA0BVA , D40605SA0A
NK	222273 , 223973
RENAU	440603981R , 440605889R , 440606446R , 440606633R
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone