



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

20E0001-JPN JPN Palec rozdzielacza JPN 20E0001-JPN



Palec rozdzielacza JPN 20E0001-JPN

Producent: JPN

Kod produktu: 20E0001-JPN

Jednostka: szt.

Cena: 8 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Palec rozdzielacza JPN 20E0001-JPN (20E0001-JPN), firmy JPN

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mazda	121 I (DA) , 323 III (BF) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 III Hatchback (BF) , 323 III Hatchback (BF) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 III Station Wagon (BW)
Mitsubishi	COLT III (C5_A) , COLT IV (CA_A) , LANCER IV liftback (C6_A, C7_A) , LANCER IV liftback (C6_A, C7_A) , LANCER IV liftback (C6_A, C7_A) , GALANT VI (E3_A) , GALANT VI (E3_A) , GALANT IV (A16_) , GALANT V (E1_A) , GALANT VI sedan (E3_A) , GALANT VI sedan (E3_A) , GALANT VII sedan (E5_A, E7_A, E8_A) , GALANT VII sedan (E5_A, E7_A, E8_A) , GALANT VIII (EA_) , LANCER III (C1_A, C6_A) , LANCER IV (C6_A, C7_A) , LANCER IV (C6_A, C7_A) , GALANT IV (A16_) , GALANT V (E1_A) , GALANT V (E1_A) , GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) , COLT II (C1_A) , COLT III (C5_A) , COLT III (C5_A) , COLT V (CJ_, CP_) , COLT V (CJ_, CP_) , LANCER III (C1_A, C6_A) , LANCER IV (C6_A, C7_A) , LANCER IV (C6_A, C7_A) , LANCER IV (C6_A, C7_A) , LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) , GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) , LANCER VI (CJ_, CP_) , GALANT VIII (EA_) , LANCER VII (CS_A, CT_A)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**20E0001-JPN JPN** Palec rozdzielacza JPN 20E0001-JPN

Montowane w autach

Subaru	REX III , LEGACY I (BC) , LEGACY I (BC)
Suzuki	VITARA (ET, TA, TD) , VITARA Cabrio (ET, TA) , VITARA (ET, TA, TD)
Daewoo	TICO (KLY3) , TICO (KLY3)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BLUEPRINT	ADC41438
DAEWOO	33310A78B00-000
EPS	1.431.119
JPN	20E0001-JPN
Oyodo	20E0001-OYO
SUZUK	33310-70B50 , 33310-70B50-000
VEMO	V64-70-0014

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone