



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

20L9013-JPN JPN Łożysko koła JPN 20L9013-JPN



Łożysko koła JPN 20L9013-JPN

Producent: JPN

Kod produktu: 20L9013-JPN

Jednostka: szt.

Cena: **131** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła JPN 20L9013-JPN (20L9013-JPN), firmy JPN

Informacje

- Szerokość [mm]: **67,80**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **30,00**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **136,50**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

[illegible]

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**20L9013-JPN JPN** Łożysko koła JPN 20L9013-JPN

AUDI	1K0 407 621 D , 1K0 407 621 E , 1K0 501 611 E , 1K0 501 611 G , 1K0 598 611 , 1K0407621D , 1K0407621E , 1K0501611E , 1K0501611G , 1K0598611 , 5Q0 598 611 , 5Q0598611 , 5QM 598 611 , 5QM598611 , 8V0 598 611 , 8V0 598 611 A , 8V0598611 , 8V0598611A
FAG	713 6109 60
GSP	9230082K
HART	902 372 , 902 594 , 921 402
JPN	20L9013-JPN
MOOG	AU-WB-12707 , AUWB12707
OPTIMAL	102 213 , 102204 , 102213
Omnicraft	2466392 , KAMJ-1A049-AKAA , KAMJ1A049AKAA
ProfiPower	5WA501611
RIDEX	654W0005 , 654W0020
RUV	5475
SEAT	1K0 407 621 E , 1K0 598 611 , 1K0407621E , 1K0598611 , 5Q0 598 611 , 5Q0598611 , 5QM 598 611 , 5QM598611 , 8V0 598 611 , 8V0 598 611 A , 8V0598611 , 8V0598611A
SKF	VKBA 3656 , VKBA3656 , WKH3656
SKODA	1K0 407 621 E , 1K0 598 611 , 1K0407621E , 1K0598611 , 5Q0 598 611 , 5Q0598611 , 5QM 598 611 , 5QM598611 , 8V0 598 611 , 8V0 598 611 A , 8V0598611 , 8V0598611A
SNR	R154.55 , R15455
TIMKEN	HA590159
TRIPLEFIVE	FD015231A0
VAICO	V10-3975 , V10-8343

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

20L9013-JPN JPN Łożysko koła JPN 20L9013-JPN

vw	1K0 407 621 E , 1K0 501 611 , 1K0 501 611 Q , 1K0 598 611 , 1K0407621E , 1K0501611 , 1K0501611Q , 1K0598611 , 5Q0 598 611 , 5Q0598611 , 5QM 598 611 , 5QM598611 , 8V0 598 611 , 8V0 598 611 A , 8V0598611 , 8V0598611A
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone