



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

5500148 KAMOKA Łożysko koła KAMOKA 5500148



Łożysko koła KAMOKA 5500148

Producent: KAMOKA

Seria: KAMOKA

Kod produktu: 5500148

Jednostka: szt.

Cena: **152** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła KAMOKA 5500148 (5500148), firmy **KAMOKA**, Seria: **KAMOKA**

Informacje

- Dynamika hamowania/jazdy: **Dla pojazdów z ABS**
- Felga - ilość śrub: **5**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**5500148 KAMOKA** Łożysko koła KAMOKA 5500148

Mazda	6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 626 V Station Wagon (GW) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 626 V Station Wagon (GW) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , PREMACY (CP) , MPV II (LW) , MPV II (LW) , MPV II (LW) , MPV I (LV) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , 626 V Station Wagon (GW) , MPV I (LV) , MPV I (LV) , PREMACY (CP) , MPV II (LW) , MPV II (LW)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
A.B.S.	201326 , 201382
ABS	201326
ASHIKA	44-23030
BLUEPRINT	ADM58331
DENCKERMAN	W413344
ESEN SKV	29SKV036
FAG	713 6156 30
FLENNOR	FR931162
FORD	6E5Z1104AA , 6E5Z1104BA , HUB 128 , HUB 22
GSP	9236002
HBELPARTS	G14V-26-15XB , G14V2615X , GF4K-26-15XB , GF4K2615X , J0013315XA , LA013304X , LA013304XA , LB83-33-060
JAPANPAR	KK-23030
JAPKO	423030

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**5500148 KAMOKA** Łożysko koła KAMOKA 5500148

Numery OEN	
JPG	3851400500
KAGER	83-1201
KAVO PARTS	WBH-4504
MAXGEAR	33-0467
MAZDA	G14V-26-15XB , G14V2615X , G14V2615XA , G14V2615XB , GF4K-26-15XB , GF4K2615X , GF4K2615XA , GK2H-26-15XA , GK2H2615X , H431-33-15XA , J0013315XA , LA01-33-042B , LA01-33-04XB , LA013304X , LA013304XA , LB83-33-060
METZGER	WM 2006
MEYLE	35-14 752 0001
MOOG	MD-WB-11881
MS	3932-SET-MS
NIPPARTS	J4713031
OPTIMAL	942273
RUV	7037
SKF	VKBA3932
SPIDAN	27460
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone