

5600017 KAMOKA Łożysko koła KAMOKA 5600017



image not found or type unknown

Łożysko koła KAMOKA 5600017

Producent: KAMOKA

Seria: KAMOKA

Kod produktu: 5600017

Jednostka: komplet

Cena: **41** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła KAMOKA 5600017 (5600017), firmy **KAMOKA**, Seria: **KAMOKA**

Informacje

- Szerokość [mm]: **35**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **35**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **65**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5600017 KAMOKA łóżysko koła KAMOKA 5600017

Renault	TWINGO I (C06_) , TWINGO I (C06_) , TWINGO I (C06_) , TWINGO I (C06_) , TWINGO I (C06_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , 19 I (B/C53_) , 19 I Chamade (L53_) , 19 I Chamade (L53_) , 19 II (B/C53_) , 19 II Chamade (L53_) , CLIO II (BB_, CB_) , CLIO II (BB_, CB_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_) , CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_) , THALIA II (LU_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , CLIO I (B/C57_, 5/357_) , 19 I (B/C53_) , 19 I (B/C53_) , 19 II (B/C53_) , 19 II (B/C53_) , CLIO II (BB_, CB_) , CLIO II (BB_, CB_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , SUPER 5 (B/C40_) , TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_) , TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_) , 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_) , CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_) , CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_) , CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_) , THALIA I (LB_) , THALIA I (LB_)
Dacia	SOLENZA (B41_) , SOLENZA (B41_) , SUPERNOVA
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
A.B.S.	200002 , 200490 , 200699
AIC	51722S
AUTLOG	RS1043
BTA	H1R001BTA
DACIA	60 01 543 344
DELPHI	BK1217 , BK367
DENCKERMAN	W413091
FAG	713 6301 80
FEBI	5526
GSP	GK3496

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

5600017 KAMOKA Łożysko koła KAMOKA 5600017

Numery OEN	
JPG	4341300610
KLOTZ	30/18
KRAFT AUTO	4105140
MAN	81934200352
MAXGEAR	33-0303
METZGER	WM 430
MEYLE	16-14 120 5778
MS	3496-SET-MS
NTY	KLP-RE-001
OPTIMAL	701319
QUINTON HA	BK101087 , QWB1087
RENAU	6001543339 , 6001543344 , 77 01 205 778 , 7700841979 , 7701205778 , 7701462469 , 7701465181 , 7702163629 , 7703090251 , 7703090268 , 7703090283 , 7703090404 , 8660001871
RIDEX	654W0012
RUV	5512
SCHLIECKMA	7701205778 , 7701465181 , 7703090283
SKF	VKBA 3496
SNR	R155.12 , R155.32
SPIDAN	26483 , 26483S , 27364

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5600017 KAMOKA Łożysko koła KAMOKA 5600017

Numery OEN

Stark

SKWB-0180011

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone