



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown


22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

KBJ1162 KYB Sworzeń wahacza KYB KBJ1162



Sworzeń wahacza KYB KBJ1162

Producent: KYB

Kod produktu: KBJ1162

Jednostka: szt.

Cena: **42** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sworzeń wahacza KYB KBJ1162 (KBJ1162), firmy **KYB**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Wysokość [mm]: **48**
- Wymiar stożka [mm]: **17,2**
- Długość [mm]: **40,2**
- Wymiar gwintu: **M12X1.25**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**KBJ1162 KYB** Sworzeń wahacza KYB KBJ1162

Hyundai	i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , ACCENT IV sedan (RB) , i20 II (GB, IB) , VELOSTER (FS) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , BAYON (BC3) , BAYON (BC3) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , SOLARIS sedan (HCR) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , VELOSTER (FS) , VELOSTER (FS) , BAYON (BC3) , BAYON (BC3)
Kia	CERATO III sedan (YD) , RIO IV sedan (SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , CERATO III sedan (YD) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV sedan (SC, FB)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN	
DELPHI	TC2664
FAG-BR	825 0251 10
FAI	SS10129
FEBI	24907
FIRST LINE	FBJ5314
HYUNDAI	545300U000 , 545303X000
KIA	545300U000 , 545303X000
LEMFO	11851 02
MEYLE	37-16 010 0002
SIDEM	87184
TALOSA	47-07833
TRW	JB1154

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

KBJ1162 KYB Sworzeń wahacza KYB KBJ1162

Numery OEN

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone