

1070 LPR Pompa hamulcowa LPR 1070



image not found or type unknown

Pompa hamulcowa LPR 1070

Producent: LPR

Kod produktu: 1070

Jednostka: szt.

Cena: **221** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pompa hamulcowa LPR 1070 (1070), firmy **LPR**

Informacje

- Średnica tłoka [mm]: **22,22**
- Materiał: **Żeliwo**
- Dla numeru artykułu: **1070**
- System hamulcowy: **Bosch**
- Wymiar gwintu: **12 X 1 (2)**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.plSprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl**Dane spółki**iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

1070 LPR Pompa hamulcowa LPR 1070

Montowane w autach	
Seat	ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , TOLEDO III (5P2) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1)
Skoda	OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5)
Vw	GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
A.B.S.	41412
AKRON-MALÒ	89175
BENDIX	133143B
BOSCH	0204123642 , 0204123715 , 0986481068
BREMBO	M85003
CIFAM	202-535
DELPHI	LM80257
FERODO	FHM1349
FRITECH	PF646
GIRLING	4006943

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

1070 LPR Pompa hamulcowa LPR 1070

Numery OEN	
JURID	133143J
METELLI	05-0535
MGA	MC3045
NUOVA TECN	5065
OPENPARTS	FBM104100
SAMKO	P30126
TRUSTING	PF646
TRW	PMH941 , PMH943
VILLAR	6212333
VW	1K1614019B , 1K1619019B
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone