

028 RS 10112 0N1 MAHLE Zestaw pierścieni tłoka MAHLE 028 RS 10112 0N1



Zestaw pierścieni tłoka MAHLE 028 RS 10112 0N1

Producent: MAHLE

Kod produktu: 028 RS 10112 0N1

Jednostka: szt.

Cena: **79** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw pierścieni tłoka MAHLE 028 RS 10112 0N1 (028 RS 10112 0N1), firmy **MAHLE**

Informacje

- Średnica cylindra [mm]: **74,75**
- Numer komponentu: **1. R 1,2 N**
- Numer komponentu: **2. M 1,2 Cr**
- Numer komponentu: **3. 3S 2,0 N**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A1 (8X1, 8XK) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , Q3 (8UB, 8UG) , A3 (8V1, 8VK) , A3 (8V1, 8VK) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 kabriolet (8V7, 8VE) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A1 (8X1, 8XK) , A1 (8X1, 8XK) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A3 (8V1, 8VK) , A3 (8V1, 8VK) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , Q2 (GAB, GAG) , A3 kabriolet (8V7, 8VE) , A3 kabriolet (8V7, 8VE) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A3 Limousine (8VS, 8VM)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

028 RS 10112 0N1 MAHLE Zestaw pierścieni tłoka MAHLE 028 RS 10112 0N1

Montowane w autach	
Seat	ATECA (KH7, KHP), TOLEDO IV (KG3), LEON ST (5F8), LEON ST (5F8), LEON ST (5F8), LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8), LEON (5F1), LEON SC (5F5), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), ALHAMBRA (710, 711), LEON (5F1), ATECA (KH7, KHP), LEON (5F1), LEON (5F1), LEON (5F1), LEON SC (5F5), LEON SC (5F5), LEON SC (5F5), LEON ST (5F8), LEON ST (5F8), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Skoda	SUPERB III (3V3), YETI (5L), RAPID (NH3, NK3, NK6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), KODIAQ (NS6, NS7, NV7), FABIA III (NJ3), YETI (5L), SUPERB III (3V3), SUPERB III (3V3), SUPERB III Kombi (3V5), SUPERB III Kombi (3V5), SUPERB III Kombi (3V5), KODIAQ (NS6, NS7, NV7), KODIAQ (NS6, NS7, NV7), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), KAROQ (NU7, ND7), RAPID Spaceback (NH1)
Vw	CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), CADDY ALLTRACK nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB), CADDY ALLTRACK nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB), CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne/minivan (SAA), CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne/minivan (SAA), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), POLO V (6R1, 6C1), POLO V (6R1, 6C1), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5), TIGUAN (AD1, AX1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VI kabriolet (517), TOURAN (5T1), GOLF VAN VII Variant (BA5), GOLF VAN VII Variant (BA5), JETTA VII sedan (BU3), CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH), SHARAN (7N1, 7N2), GOLF VI kabriolet (517), BEETLE (5C1, 5C2), TIGUAN (5N_), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), CC B7 (358), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, AX1)
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone