

6891-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY Łożysko koła MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS



image not found or type unknown

Łożysko koła MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS

Producent: MASTER-SPORT GERMANY

Kod produktu: 6891-SET-MS

Jednostka: szt.

Cena: **61** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożysko koła **MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS** (6891-SET-MS), firmy **MASTER-SPORT GERMANY**

Informacje

- Szerokość [mm]: **39**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **84**
- Ciężar netto [kg]: **0,89**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **45**
- Szerokość 2 [mm]: **41**
- Ciężar brutto [kg]: **0,94**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

6891-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY Łożysko koła MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS

Hyundai	ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , GRANDEUR (HG) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , SONATA IV (EF) , XG (XG) , XG (XG) , TRAJET (FO) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , i40 I (VF) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , ix35 (LM, EL, ELH) , SONATA IV (EF) , SONATA IV (EF) , XG (XG) , TRAJET (FO) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SONATA VI (YF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM)
Kia	CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , MAGENTIS (GD, MS) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , CADENZA I (VG) , CARENS IV , CARENS IV , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , MAGENTIS (GD, MS) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , CARENS IV , CARENS IV , CARENS IV , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL)

Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
A.B.S.	200923
ASAM	55297
ASHIKA	44-10509
ASHUKI	1410-2150
AUTOMOTIVE	ABK1736
BBFREDLINE	24HY002
BENDIX	050096B
BLUEPRINT	ADG08207 , ADG08254
BORG BECK	BWK935

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

6891-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY łożysko koła MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS

Numery OEN	
BRT	PWK1736
COMLINE	CBK202
CRAFT	45CRB-6891
DELPHI	BK1583
DENCKERMANN	W413545
FAG	713 6263 70
FIRST LINE	FBK935
FLENNOR	FR910784
HBJAKOPART	J4700512
HYUNDAI	51720-2G000 , 51720-2T000 , 51720-38110 , 51720-3A000 , 51720-3A101
IJS GROUP	10-1186
IPS PARTS	IUB-10H03
JAPANPAR	KK-10509
JAPKO	410509
KANACO	H10509
KAVO PARTS	WBK-3008
KAWE	8530 43106
KIA	51720-1D000 , 51720-2G000 , 51720-2T000 , 51720-38110 , 51720-3A101

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

6891-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY łożysko koła MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS

Numery OEN	
LORETT	KRT7677
LUCAS	LKBA92023
MAPCO	46220
MAXGEAR	33-0683
METZGER	WM 6891
MEYLE	37-14 650 0004
MOOG	HY-WB-11795
MOTAQUIP	LVBW1117 , VBK1117
NIPPARTS	J4700512
NK	753407
NPS	H470I04
OPTIMAL	921895 , 921982 , 921983
QUINTON HA	QWB1561
QWP	WWB342
RUV	8931
SBS	1401753407
SKF	VKBA 6891
SNR	R184.14

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

6891-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY łożysko koła MASTER-SPORT GERMANY 6891-SET-MS

Numery OEN	
SPIDAN	27576
STARLINE	LO 06891
STELLOX	43-28228-SX
TOPRAN	820 469
TRISCAN	8530 43106
VAICO	V52-0254
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone