

**40-0040 MAXGEAR** Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040

Montowane w autach

Vw

CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), POLO III CLASSIC (6V2), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), VENTO (1H2), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B), GOLF III (1H1), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), GOLF IV Cabriolet (1E7), VENTO (1H2), VENTO (1H2), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AKRON-MALÓ	17613
AUDI	1H0 199 609 F
BIRTH	50502 , 5473 , 5474 , 5475
BOGE	87-803-A , 87-804-A , 87-807-A , 87-811-A
CORTECO	21651935 , 21651937 , 21651938 , 21652174
DELPHI	TEM058
FEBI	02068 , 07183 , 07185 , 07186
FIRST LINE	FEM3111
HUTCHINSON	538232 , 538233 , 538266 , 538319
IMPERGOM	32232 , 32233 , 32234

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**40-0040 MAXGEAR** Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040

Numery OEN	
LEMFO	14358 , 14358 01 , 14360 01 , 14360 02 , 14361 02 , 14362 , 14362 01
MAPCO	36822 , 36823
METZGER	WM-G 839
MEYLE	100 199 0036
OCAP	1225501 , 1225502 , 1225504 , 1225506
OPTIMAL	F8-3053 , F8-5346 , F8-5396 , F8-5397
PEX	1213151
QUINTON HA	EM2508 , EM2509
RUV	325427 , 325428 , 325429 , 325473
SASIC	9001366 , 9001369 , 9001370
SEAT	1H0 199 609 B , 1H0 199 609 F , 1H0 199 609 G , 1H0 199 609 J
SWAG	30 13 0029 , 30 13 0030
TOPRAN	103 017 , 103 019 , 103 020 , 103 021
VAICO	V10-1120 , V10-1181 , V10-1182 , V10-1183
VW	1H0 199 609 B , 1H0 199 609 F , 1H0 199 609 G , 1H0 199 609 H , 1H0 199 609 J

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone