



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

## 87601 MEAT & DORIA Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA 87601



### Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA 87601

Producent: MEAT & DORIA

Kod produktu: 87601

Jednostka: szt.

Cena: **121** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



#### Specyfikacja części

Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA 87601 (87601), firmy **MEAT & DORIA**

#### Informacje

- Ilość biegunów: **4**
- Rodzaj czujnika: **Czujnik indukcyjny**
- Dla numeru OE: **02E 927 321 A**
- Długość kabli: **215**
- Głębokość zabudowy [mm]: **44,7**
- Dla numeru OE: **02E 927 321 C**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 87601 MEAT & DORIA Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA 87601

<b>Audi</b>	A2 (8Z0) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A3 kabriolet (8P7) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA)
<b>Mitsubishi</b>	LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
<b>Seat</b>	ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , CORDOBA (6L2) , IBIZA II (6K1) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , INCA (6K9) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , CORDOBA (6L2) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , CORDOBA Varío (6K5) , IBIZA III (6L1) , TOLEDO III (5P2) , TOLEDO III (5P2) , IBIZA IV (6J5, 6P1)
<b>Skoda</b>	OCTAVIA I (1U2) , FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , SUPERB II Kombi (3T5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , SUPERB II (3T4) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I sedan (6Y3) , FABIA I sedan (6Y3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I Combi (1U5) , FABIA I (6Y2) , FABIA II (542)
<b>Vw</b>	BORA I (1J2) , BORA Variant (1J6) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , GOLF IV (1J1) , POLO III (6N1) , POLO (6N2) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , GOLF PLUS V (5M1, 5Z1) , GOLF PLUS V (5M1, 5Z1) , GOLF PLUS V (5M1, 5Z1) , GOLF PLUS V (5M1, 5Z1) , TOURAN (1T1, 1T2) , TOURAN (1T1, 1T2) , TOURAN (1T1, 1T2) , GOLF IV Variant (1J5) , POLO (9N_, 9A_) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 (3C2) , JETTA III (1K2) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF V Variant (1K5) , POLO V (6R1, 6C1) , BORA I (1J2) , CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , BORA Variant (1J6) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (9N_, 9A_) , LUPO I (6X1, 6E1) , LUPO I (6X1, 6E1) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV Variant (1J5) , POLO (6N2) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , POLO III (6N1) , GOLF PLUS V (5M1, 5Z1) , CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B) , GOLF V Variant (1K5) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B6 (3C2) , JETTA III (1K2) , PASSAT B6 Variant (3C5)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

### Numerzy OEM

<b>AUDI</b>	02E927321B , 02E927321C
<b>EFI AUTOMO</b>	144530 , 144571
<b>ERA</b>	550634
<b>FEBI</b>	44351
<b>FISPA</b>	83.503 , 83.503A2

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 87601 MEAT & DORIA Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA 87601

Numery OEN	
HOFFER	7517601
MEATDORIA	87601
METZGER	0902272
SEAT	02E927321A , 02E927321B , 02E927321C
SIDAT	83.503
SKODA	02E927321A , 02E927321B , 02E927321C
SWAG	30944351
VAG	02E927321A , 02E927321B , 02E927321C
VEMO	V10721277
VW	02E927321B , 02E927321C
WE PARTS	410570532

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone