

ML6055 MONROE Sprężyna gazowa pokrywki bagażnika MONROE ML6055



image not found or type unknown

Sprężyna gazowa pokrywki bagażnika MONROE ML6055

Producent: MONROE

Kod produktu: ML6055

Jednostka: szt.

Cena: **112** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Sprężyna gazowa pokrywki bagażnika MONROE ML6055 (ML6055), firmy **MONROE**

Informacje

- Długość [mm]: **661,5**
- Średnica cylindra [mm]: **22**
- Siła wyrzutu [N]: **800**
- Długość opakowania [cm]: **72,5**
- Wysokość opakowania [cm]: **3**
- Ciężar [kg]: **0,581**
- Suw [mm]: **260**
- Średnica obudowy amortyzatora [mm]: **10**
- Szerokość opakowania [cm]: **3**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

ML6055 MONROE Sprężyna gazowa pokrywy bagażnika MONROE ML6055

Opel	INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
	Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
FEBI	36249
KILEN	444072
LESJOFORS	8163472
MAG	430719098800
OPEL	132020 , 13278257 , 13332885 , 176541
OPTIMAL	AG-40637
STABILUS	732778
SWAG	40 93 6249
TRISCAN	871024258
VAUXH	132020 , 13278257 , 13332885 , 176541
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty