

SP4221 MONROE Sprężyna zawieszenia MONROE SP4221



Sprężyna zawieszenia MONROE SP4221

Producent: MONROE

Kod produktu: SP4221

Jednostka: szt.

Cena: **188** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Sprężyna zawieszenia **MONROE SP4221** (SP4221), firmy **MONROE**

Informacje

- Długość [mm]: **441**
- Projekt resora: **Sprężyna zwojowa**
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: **90**
- Gwarancja: **5 lat gwarancji**
- Szerokość opakowania [cm]: **17,800**
- Średnica drutu [mm]: **12,5**
- Ciężar [kg]: **2,494**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **162**
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: **91,9**
- Długość opakowania [cm]: **56**
- Wysokość opakowania [cm]: **17,800**
- Średnica drutu [mm]: **12,46**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

SP4221 MONROE Sprężyna zawieszenia MONROE SP4221

Montowane w autach

Peugeot	308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
Sprawdź szczegóły	

Numerical OEN

APEC	ACS1668 , ACS2127
KILEN	21140
KYB	RA1307
LESJOFORS	4066845
MUBEA	90249096
NAPA	NCS1668
PEUGE	9806762780
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty