



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 38596 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38596



### Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38596

Producent: NRF

Kod produktu: 38596

Jednostka: szt.

Cena: **195** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38596 (38596), firmy **NRF**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

**Nissan**

PRIMASTAR Skrzynia (X83) , PRIMASTAR Autobus (X83) , PRIMASTAR Autobus (X83) , PRIMASTAR Skrzynia (X83)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



**38596 NRF** Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38596

Numery OEN	
<b>DRI</b>	700510158 , 700510198 , 700510351 , 700510454 , 700510654 , 700510655 , 700510695 , 700510768 , 700510800
<b>ELSTOCK</b>	510158 , 510198 , 510351 , 510454 , 510654 , 510655 , 510695 , 510768 , 510800
<b>FRIGAIR</b>	92010929 , 92010930 , 92010936 , 92010938 , 92010939 , 92052081 , 93010929 , 94010929 , 94010938 , 94010939 , 94052081
<b>LUCAS</b>	ACP257 , ACP450 , ACP553 , ACP65 , ACP754 , ACP899
<b>MAHLE</b>	ACP137000P , ACP137000S , ACP28000P , ACP28000S , ACP65000S
<b>NISSA</b>	01140078 , 01140136 , 01140552 , 01140726 , 01140767 , 01140887 , 8200021822 , 8200436108 , 8200678506 , 8200885261
<b>NISSENS</b>	89217 , 89218 , 89267 , 89281 , 89369 , 89481 , 89587
<b>RENAU</b>	01140049 , 01140105 , 01140117 , 01140542 , 01140557 , 01140558 , 01140564 , 1040117 , 1135320 , 1135321 , 1139509 , 1140040 , 7711134454 , 7711134455 , 7711135104 , 7711368037 , 7711368186 , 7711368187 , 7711368188 , 7711368407 , 8200024397 , 8200067915 , 8200343375 , 8200421410 , 8200424250 , 8200426136 , 8200577732 , 8200600091 , 8200677870 , 8200678507 , 8200678509 , 8200705022 , 8200777426 , 8200895036 , 8200979499 , 8209436106
<b>TEAMEC</b>	8600096 , 8600139 , 8600155 , 8600159 , 8600240 , 8600266 , 8600267 , 8629731
<b>THERMOTEC</b>	KTT060019
<b>TMI</b>	AC00160 , AC00200 , AC00353 , AC00456 , AC00656 , AC00657 , AC00697 , AC00771 , AC00803
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone