



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown

22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

## 38614 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614



### Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614

Producent: NRF

Kod produktu: 38614

Jednostka: szt.

Cena: **109** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614 (38614), firmy **NRF**

#### Informacje

- ID kompresora: **5SL**
- Tryb pracy: **Mechaniczne**
- Ograniczenia producenta: **DENSO**
- ID kompresora: **7SBU**
- Długość [mm]: **51**
- ID kompresora: **5TSE**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**38614 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Alfa Romeo</b> | BRERA (939_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 166 (936_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), GT (937_), GT (937_), 159 (939_), 159 (939_), 159 (939_), 159 (939_), BRERA (939_), BRERA (939_), BRERA (939_), 159 Sportwagon (939_), 159 Sportwagon (939_), 159 Sportwagon (939_), 159 Sportwagon (939_), 159 Sportwagon (939_), SPIDER (939_), SPIDER (939_), SPIDER (939_), 166 (936_), 166 (936_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), BRERA (939_), BRERA (939_), 159 Sportwagon (939_), 159 Sportwagon (939_), 159 Sportwagon (939_), SPIDER (939_), SPIDER (939_), SPIDER (939_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 159 (939_), 159 (939_), 159 (939_), 159 (939_), 159 (939_), 159 (939_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_)   |
| <b>Audi</b>       | A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A6 C5 (4B2), A8 D2 (4D2, 4D8), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5), ALLROAD C5 (4BH), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 Avant (8D5)   |
| <b>Fiat</b>       | BRAVO II (198_), MAREA (185_), DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_), DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_), DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO Multi Wagon (192_), STILO Multi Wagon (192_), STILO Multi Wagon (192_), STILO Multi Wagon (192_), LINEA (323_, 110_), GRANDE PUNTO (199_), DOBLO Platforma / podwozie (263_), TALENTO Autobus (296_), TALENTO Autobus (296_), TALENTO Autobus (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Platforma / podwozie (296_), TALENTO Platforma / podwozie (230_), BRAVO II (198_), BRAVO II (198_), MAREA Weekend (185_), PUNTO EVO (199_), DOBLO Autobus (263_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), STILO Multi Wagon (192_), STILO Multi Wagon (192_), STILO Multi Wagon (192_), STILO Multi Wagon (192_), DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_), DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_), DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_), STILO (192_), STILO (192_), STILO (192_), IDEA (350_), GRANDE PUNTO (199_), GRANDE PUNTO (199_), GRANDE PUNTO (199_), DOBLO Cargo (263_), TALENTO Autobus (296_), TALENTO Autobus (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Skrzynia (296_), TALENTO Platforma / podwozie (296_), TALENTO Platforma / podwozie (296_), TALENTO Platforma / podwozie (296_)  |
| <b>Ford</b>       | GALAXY II (WA6), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), FOCUS III, MONDEO IV (BA7), TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan, TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan, TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT COURIER B460 Nadwozie pełne/minivan, TRANSIT COURIER B460 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), FOCUS III sedan, FOCUS III sedan, FOCUS III Turnier, C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), KA (RU8), FUSION (JU_), MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), S-MAX (WA6), FOCUS III, TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 nadwozie wielko, TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT CONNECT nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT COURIER B460 Nadwozie pełne/minivan, TRANSIT COURIER B460 Nadwozie pełne/minivan, TRANSIT COURIER B460 Nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT COURIER B460 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV), TRANSIT CONNECT V408 Nadwozie pełne/minivan, FOCUS III Turnier |
| <b>Lancia</b>     | KAPPA (838_), KAPPA SW (838_), KAPPA coupe (838_), KAPPA coupe (838_), LYBRA SW (839_), THESIS (841_), THESIS (841_), THESIS (841_), KAPPA (838_), DELTA III (844_), DELTA III (844_), DELTA III (844_), KAPPA (838_), LYBRA (839_), LYBRA (839_), LYBRA (839_), LYBRA SW (839_), LYBRA SW (839_), THESIS (841_), THESIS (841_), DELTA III (844_), KAPPA SW (838_), KAPPA SW (838_), DELTA II (836_)  |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp. z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

## 38614 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614

|        |                  |
|--------|------------------|
| Jaguar | S-TYPE II (X200) |
| Mazda  | 3 (BK)           |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)


Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone









**38614 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614**

| Numery OEM       |  |
|------------------|--|
| <b>Airstal</b>   | 100033, 100042, 100051, 100062, 100080, 100081, 100082, 100095, 100146, 100163, 100173, 100195, 100212, 100261, 100423, 100440, 100441, 100498, 100527, 100531, 100550, 100551, 100666, 100788, 100816, 100817, 100818, 100832, 100835, 100842, 100884, 100915, 100917, 101014, 101015, 101410, 101434, 101448, 101528, 101534, 101657, 101662, 101754, 101757, 101806, 101825, 101861, 101995, 102125, 102239, 103457, 103480, 103528, 103704, 103739, 103750, 103844, 104142, 104242, 104243, 104292, 104568, 104574, 104633, 105851, 14519, 15615, 21094  |
| <b>BMW</b>       | 64526904014, 64526904015, 64526904017, 64526904018, 64526910458, 64526910459, 64526910460, 64526911340, 64526911341, 64526911342, 64526914369, 64526914370, 64526914371, 64526918749, 64528362411, 64528362414, 64528363275, 64528363485, 64528377241, 64528377242, 64528377244, 64528377744, 64528379924, 64528381233, 64528385050, 64528385919, 64528385920, 64528385921, 64528385922, 64528386451, 64528910459, 64528377244, 6904014, 6904015, 6904018, 6910458, 6910459, 6910460, 6911340, 6911341, 6911342, 6914370, 6914371, 6918749, 8362414, 8363485, 8377241, 8377244, 8377744, 8379924, 8381233, 8385919, 8385921, 8386451   |
| <b>CHEVR</b>     | 25726811, 25737325, 25760525, 25760608, 25876341   |
| <b>CHRYSL</b>    | 09520079JA0, 51831803, 55116515AA, 55701201, 5D3355000, 5D3375000, 71594, 71746716, 71789108, 71794684, 9520079JA0   |
| <b>DACIA</b>     | 926005314R   |
| <b>DELCO REM</b> | DAC8629501, DAC8629503, DAC8629506, DAC8629509, DAC8629511, DAC8629512, DAC8629514, DAC8629516, DAC8629517, DAC8629816, DAC8629817, DAC8634203, DAC8634861   |
| <b>DENSO</b>     | 2473006260, 2483000950, 2483001840, 2483002140, 4371006290, 4471006820, 4471006821, 4471006822, 4471006823, 4471006824, 4471006825, 4471006826, 4471006827, 4471006828, 4471009230, 4471009231, 4471009232, 4471009233, 4471009234, 4471500060, 4471500061, 4471500062, 4471500063, 4471500064, 4471501150, 4471501151, 4471504400, 4471505591, 4471505781, 4471506970, 4471506990, 4471600371, 4471604310, 4471606310, 4471606311, 4471606312, 4471608120, 4471705730, 4471705731, 4471705732, 4471705733, 4471705734, 4471705735, 4471705736, 4471705737, 4471705740, 4471705741, 4471705742, 4471705743, 4471705744, 4471705745, 4471705746, 4471705747, 4471705748, 4471705749, 4471707680, 4471708061, 4471708064, 4471802940, 4471802941, 4471803010, 4471902130, 4471902131, 4471902132, 4471905030, 4471905032, 4471905033, 4471905034, 4471907810, 4471907814, 4471907815, 4471907817, 4471907820, 4471907821, 4471907823, 4471907824, 4472004541, 4472005733, 4472009441, 4472009444, 4472009445, 4472009447, 4472009448, 4472009449, 4472009620, 4472009621, 4472009622, 4472009623, 4472009624, 4472009625, 4472009626, 4472009628, 4472009690, 4472009691, 4472009692, 4472009693, 4472009694, 4472208081, 4472208082, 4472208083, 4472208084, 4472208085, 4472208086, 4472208089, 4472208092, 4472208093, 4472208094, 4472208095, 4472208096, 4472208921, 4472501980, 44725025006G, 4472600350, 4472600890, 4472603340, 4472603341, 4472806310, 4472808580, 4473004170, 4473008510, 5147100055, 5447220598, DCP09017, DCP13005, DCP17023, DCP17024, DCP17B35, DCP20023, DCP20120, DCP20121, DCP20122, DCP50317 |
| <b>DRI</b>       | 700510001, 700510007, 700510010, 700510011, 700510022, 700510024, 700510130, 700510167, 700510189, 700510190, 700510195, 700510199, 700510200, 700510236, 700510269, 700510344, 700510375, 700510379, 700510386, 700510414, 700510452, 700510476, 700510579, 700510581, 700510592, 700510610, 700510626, 700510634, 700510684, 700510713, 700510782, 700510785, 700510796, 700510872, 700510875, 700510926, 700510948, 700510957, 700510958, 700510980, 700511012, 700511016, 700511048, 700511062, 700511063, 700511129, 700511170, 700511178, 700511204, 700511209, 700511295, 700511297, 700511298, 700511406, 700511421, 700511486   |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp. z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



**38614 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614**

| Numery OEM        |  |
|-------------------|--|
| <b>ELSTOCK</b>    | 510001, 510007, 510010, 510011, 510022, 510024, 510130, 510167, 510189, 510190, 510195, 510199, 510200, 510236, 510269, 510344, 510375, 510379, 510386, 510452, 510476, 510579, 510581, 510592, 510610, 510626, 510634, 510684, 510713, 510782, 510785, 510796, 510872, 510875, 510926, 510948, 510957, 510958, 510980, 511012, 511016, 511063, 511129, 511170, 511178, 511204, 511295, 511297, 511298, 511406, 511421, 511486   |
| <b>FIAT</b>       | 09520079JA0, 46336396, 46809223, 51756195, 51820449, 51831803, 55701201, 6000618721, 6000618722, 6000620134, 6000620136, 68084281AD, 68084281AE, 68084281AF, 68084281AG, 68139414AA, 68139414AB, 68139414AC, 71721741, 71746716, 71780101, 71789099, 71789100, 71789108, 71794684, K68084281AC, K68084281AD, K68084281AE, K68084281AF, K68084281AG, K68139414AA, K68139414AB, K68139414AC  |
| <b>FORD</b>       | 1786888, 1E1010118, 2069520, 2244227, AV6119D629HA, AV6119D629HB, F1F119D629HA, F1F119D629HB, F1F119D629HC, REF1F119D629HC   |
| <b>FRIGAIR</b>    | 92020163, 92020178, 92030002, 92030010, 92030029, 92030032, 92030033, 92030035, 92030041, 92030042, 92030058, 92030059, 92030071, 92030088, 92030089, 92030095, 92030123, 92030141, 92030142, 92030149, 92030158, 92030163, 92030220, 92030225, 92030226, 92030303, 92030401, 92052067, 92052068, 92052069, 92052073, 92052074, 92052086, 92063011, 92081127, 93020163, 93030010, 93030042, 93030058, 93030059, 93030068, 93030123, 93030141, 93030163, 93030220, 93030226, 93052068, 93052073, 94010990, 94020163, 94030010, 94030029, 94030059, 94030123, 94030149, 94030163, 94030225, 94030226, 94030289, 94030304, 94030408, 94052067, 94052068, 94052073, 94052086, 94063011   |
| <b>HELLA</b>      | 8FK351003331, 8FK351004611, 8FK351006431, 8FK351007321, 8FK351007331, 8FK351010071, 8FK351105051, 8FK351105551, 8FK351106261, 8FK351106281, 8FK351106911, 8FK351108071, 8FK351108141, 8FK351108151, 8FK351108161, 8FK351108171, 8FK351108191, 8FK351108211, 8FK351108251, 8FK351108491, 8FK351108691, 8FK351108751, 8FK351108991, 8FK351109031, 8FK351109421, 8FK351109451, 8FK351110491, 8FK351110611, 8FK351110991, 8FK351111521, 8FK351114051, 8FK351114091, 8FK351114111, 8FK351114141, 8FK351114211, 8FK351114281, 8FK351114431, 8FK351114551, 8FK351114591, 8FK351114611, 8FK351114621, 8FK351114711, 8FK351114781, 8FK351114931, 8FK351115091, 8FK351115131, 8FK351115631, 8FK351126371, 8FK351126481, 8FK351126491, 8FK351126961, 8FK351126981, 8FK351126991, 8FK351128081, 8FK351128091, 8FK351128581, 8FK351128591, 8FK351175011, 8FK351175511, 8FK351176001, 8FK351176011, 8FK351176021, 8FK351176041, 8FK351176051, 8FK351176171, 8FK351176181, 8FK351176501, 8FK351176521, 8FK351176541, 8FK351176551, 8FK351272081, 8FK351272091, 8FK351272121, 8FK351272131, 8FK351273241, 8FK351322041, 8FK351322051, 8FK351322061, 8FK351322071, 8FK351322101, 8FK351322541, 8FK351322561 |
| <b>HIGHWAY AU</b> | 45033002, 45033006   |
| <b>HYUNDAI</b>    | 1B33103300, 1E23109502, 1E29003100, 2L2820021, 8M2310014, 977011D200, 977011D300, 977011D400, 977011J000, 977011J050, 977011J100, 977011J101, 977011J200, 977011J250, 977011J251, 977012V000, 977013Z300, 97701J251, 9A0210037, 9F0410044, 9F0510038, 9G1710278, 9G1810051, DV080072, DV080100, DV080149   |
| <b>IVECO</b>      | 473009640  |
| <b>KIA</b>        | 0A0710102, 1027000500, 1027001200, 1127026400, 1127028000, 1127029300, 1127031000, 1127035200, 1B1910182, 1B1910275, 1B33103300, 1C2620272, 1D27000500, 1D27001200, 977011D200, 977011D400, 977012P110, 977012P160, 977012P300, 977012P310   |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**38614 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614**

| Numery OEN |   |
|------------|---|
| LUCAS      | ACP100  |
| LUCAS_ELEC | ACP01025, ACP01047, ACP01056, ACP01057, ACP01079, ACP01111, ACP01115, ACP01147, ACP01161, ACP01162, ACP01228, ACP01269, ACP01277, ACP01303, ACP01308, ACP01394, ACP01396, ACP01397, ACP01505, ACP01520, ACP01585, ACP100, ACP106, ACP109, ACP110, ACP121, ACP123, ACP229, ACP266, ACP288, ACP289, ACP294, ACP298, ACP299, ACP335, ACP368, ACP443, ACP474, ACP478, ACP485, ACP513, ACP551, ACP575, ACP678, ACP680, ACP691, ACP709, ACP72, ACP725, ACP733, ACP783, ACP812, ACP881, ACP884, ACP895, ACP971, ACP974   |
| MAG        | 359002000260, 359002000450, 359002000560, 359002000570, 359002001140, 359002001160  |
| MAHLE      | ACP1001000S, ACP1007000P, ACP1007000S, ACP1039000S, ACP1040000S, ACP1156000P, ACP1156000S, ACP116000P, ACP116000S, ACP1162000P, ACP1162000S, ACP1162001P, ACP1162002P, ACP1174000P, ACP1175000P, ACP1178000P, ACP1179000P, ACP118000P, ACP118000S, ACP1288000P, ACP1289000P, ACP1289000S, ACP1291000P, ACP159000S, ACP274000S, ACP367000S, ACP401000P, ACP401000S, ACP42000P, ACP42001S, ACP52000P, ACP52000S, ACP527000S, ACP55, ACP55000P, ACP55000S, ACP568000P, ACP609000P, ACP610000P, ACP610000S, ACP610001S, ACP658000P, ACP681000P, ACP681000S, ACP72000P, ACP72000S, ACP756000P, ACP787000S, ACP789000P, ACP789000S, ACP809000P, ACP810000P, ACP871000P, ACP871000S, ACP877000P, ACP884000P, ACP884000S, ACP911000P, ACP911000S, ACP927000P  |
| MAZDA      | BR6   |
| MERCE      | 0002300911, 0002302011, 0002303911, 0002306811, 0002307011, 000230701180, 0002309511, 0002340911, 0002342011, 0002342411, 0002342911, 0002343111, 0002346403, 1161300515, 1161310201, 1191300015, 1191310001, 4711478, 5412300011, 5412300111, 5412300211, 5412300611, 5412300711, 5412301011, 5412301211, 5412301411, 5412301511, 9062300111, 9062300311, 9744729300, A0002300011, A0002300511, A000230051187, A0002300611, A0002300911, A0002302011, A0002303911, A0002306811, A0002307011, A000230701180, A0002307611, A0002309511, A0002340111, A0002340211, A0002340811, A0002340911, A0002341712, A0002342011, A0002342411, A0002342911, A0002343111, A0002346303, A0002346403, A0022304011, A1161300515, A1161310201, A1191300015, A5412300011, A5412300111, A5412300211, A5412300611, A5412300711, A5412301011, A5412301211, A5412301411, A5412301511, A9062300111, A9062300311, A9062340103, A9062340811, VW9062300111 |
| OPEL       | 13263478, 13427705, 13447213, 13447214, 1854367, 1854412, 1854449, 1854450, 39006350, 39006351, 39006352, 39079896, 39079897, 39079898, 39079899, 55352021, 55565236, 55702661, 5D3375300, 5E527520, 5E5275200, 5E5275600, 6340553, 6854091, 6854092, 6854102, 6854103, 93190814, 95513927, 95516234, 95518237, 95518238, 95518239, 95522204, 95522239, 95526768, 95527184, YL6   |
| SAAB       | 9518237   |
| SANDEN     | 6352U   |
| TEAMEC     | 8600291, 8608607, 8608608, 8608609, 8623354, 8623358, 8623364, 8623367, 8623369, 8623386, 8628516, 8629501, 8629503, 8629506, 8629508, 8629509, 8629511, 8629512, 8629514, 8629515, 8629516, 8629517, 8629521, 8629522, 8629523, 8629526, 8629527, 8629531, 8629535, 8629540, 8629541, 8629542, 8629546, 8629548, 8629553, 8629623, 8629759, 8629816, 8629817, 8629818, 8629820, 8629822, 8629824, 8629850, 8634203, 8634253, 8634254, 8634861  |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**38614 NRF** Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38614

| Numery OEN                        |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>THERMOTEC</b>                  | KTT060015   |
| <b>TMI</b>                        | AC00001 , AC00007 , AC00010 , AC00011 , AC00022 , AC00024 , AC00131 , AC00169 , AC00191 , AC00197 , AC00201 , AC00202 , AC00238 , AC00271 , AC00346 , AC00377 , AC00381 , AC00388 , AC00416 , AC00454 , AC00478 , AC00581 , AC00583 , AC00594 , AC00612 , AC00628 , AC00636 , AC00686 , AC00715 , AC00785 , AC00788 , AC00799 , AC00875 , AC00878 , AC00928 , AC00950 , AC00959 , AC00960 , AC00982 , AC01014 , AC01018 , AC01050 , AC01064 , AC01065 , AC01131 , AC01172 , AC01180 , AC01206 , AC01211 , AC01297 , AC01299 , AC01409 , AC01424 , AC01489 |
| <b>TOYOT</b>                      | 883100DA80 , 883102B590 , 8832012520 , 883202B400 , 8841021020  |
| <b>VALEO</b>                      | 559457 , 699105 , 699275 , 699298 , 699320 , 699321 , 699323 , 699324 , 699347 , 699373 , 699374 , 699376 , 699387 , 699604 , 699605 , 699775 , 699798 , 699808 , 699823 , 699824 , 699876 , 716687 , 813011 , 813030 , 813121 , 813122 , 813123 , 813124 , 813144 , 813151 , 813187 , 813191 , 813246 , 813251 , 813255 , 813264 , 813265 , 813268 , 813269 , 813432 , 813622 , 813623 , 813644 , 813751 , 813765 , 813769 , 813786 , 813832 , 813840 , 814636 , 999003 , 999051 , 999052  |
| <b>VW</b>                         | 1E1010118 , 1M0610487 , 1S0816803A , 200420743 , 202621439 , 2A2510717 , 2C1121280 , 2E0220983 , 2E1510354 , 2E1610594 , 2E2110290 , 2E2410256 , 2E2910206 , 2F0110242 , 2F0720852 , 2F1320264 , 2G1420499 , 2G2710061 , 2H1610607 , 2H3110130 , 2J1121164 , 2M08212F1 , 2M1510075 , 3B2710628 , 3D1210411 , 3E0810124 , 3G2621459 , 3H2910202 , 3H2910377 , 3J2610153 , 3K2610424 , 4A1410212 , 4F2610988  |
| <a href="#">Sprawdź szczegóły</a> |   |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone