



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

ECP-CH-000 NTY Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-CH-000



Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-CH-000

Producent: NTY

Kod produktu: ECP-CH-000

Jednostka: szt.

Cena: **40** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-CH-000 (ECP-CH-000), firmy **NTY**

Informacje

- Dla numeru OE: **56028133AB**
- Rodzaj czujnika: **Czujnik indukcyjny**
- Głębokość zabudowy [mm]: **57**
- Kształt obudowy wtyczki: **Owalny**
- Dla numeru OE: **56041584AF**
- Ilość biegunów: **3**
- Numer seryjny: **ECP-CH-000**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Chrysler

ASPEN (HG) , ASPEN (HG)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ECP-CH-000 NTY** Czujnik pozycji wałka rozrzędu NTY ECP-CH-000

Montowane w autach

Dodge	DURANGO (HB) , CHARGER , CHARGER , DAKOTA , RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) , RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) , CHALLENGER coupe , RAM 1500 Crew Cab Pickup , RAM 1500 Crew Cab Pickup , RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) , RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) , CHALLENGER coupe , DURANGO (HB)
Jeep	GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) , CHEROKEE (KJ) , CHEROKEE (KJ) , GRAND CHEROKEE III (WH, WK) , GRAND CHEROKEE III (WH, WK) , GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) , GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) , CHEROKEE (KJ) , CHEROKEE (KJ) , COMMANDER (XK, XH) , COMMANDER (XK, XH)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

CHRYSLER	5073599 AA , 56004158 AB , 56028133 , 56028133 AB , 56028133 AC , 56028133 AD , 56028133 AE , 56041584 AA , 56041584 AB , 56041584 AC , 56041584 AD , 56041584 AE , 56041584 AF
DODGE	56028133 AB , 56028133 AC , 56028133 AD , 56028133 AE , 56041584 AA , 56041584 AB , 56041584 AC , 56041584 AD , 56041584 AE , 56041584 AF
ERA	551579 , 551579A
FAE	79439
FISPA	83.3320
HOFFER	75171011
INTER	19235
JEEP	56028133 AB , 56028133 AC , 56028133 AD , 56028133 AE , 56041584 AA , 56041584 AB , 56041584 AC , 56041584 AD , 56041584 AE , 56041584 AF
MEATDORIA	871011
MOTAQUIP	LVCP188
NGK	81411 , CHN3-V412

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



ECP-CH-000 NTY Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-CH-000

Numery OEN	
QUINTON HA	XREV303
SIDAT	83.3320
STAND	19235
TRISCAN	8865 80105 , 886580105
VEMO	V33-72-0004
WE PARTS	410570066
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone