

ECP-ME-000 NTY Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-ME-000



Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-ME-000

Producent: NTY

Kod produktu: ECP-ME-000

Jednostka: szt.

Cena: **43** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-ME-000 (ECP-ME-000), firmy **NTY**

Informacje

- Rodzaj czujnika: **Czujnik Hall'a**
- Głębokość zabudowy [mm]: **24,3**
- Kształt obudowy wtyczki: **Owalny**
- Ilość biegunów: **3**
- Numer seryjny: **ECP-ME-000**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Chrysler

300C Touring (LX, LE) , 300C (LX, LE) , 300C (LX, LE) , CROSSFIRE Roadster , PT CRUISER (PT_) , PT CRUISER (PT_) , CROSSFIRE

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

ECP-ME-000 NTY Czułnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-ME-000

Montowane w autach

[illegible]

Niniejszy PDF nie stanowi opowiadającej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.

ul. Szeliowska 48B.

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

[illegible]

ECP-ME-000 NTY Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-ME-000

Montowane w autach

Porsche	911 targa (996) , BOXSTER (986) , 911 (996) , 911 (996) , BOXSTER (986) , BOXSTER (986) , BOXSTER (986) , BOXSTER (986) , BOXSTER (986)
Jeep	GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) , GRAND CHEROKEE III (WH, WK) , GRAND CHEROKEE III (WH, WK) , GRAND CHEROKEE III (WH, WK) , GRAND CHEROKEE III (WH, WK) , COMMANDER (XK, XH) , COMMANDER (XK, XH)
Maybach	62 (V240) , 57 (W240) , 57 (W240) , 57 (W240) , 62 (V240) , 62 (V240)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

BH SERVICE	6PU009121501
BREMI	60041
CHRYSL	5080346AA
DELPHI	SS11007
ERA	550509 , 550509A
FACET	90459
FAE	79309
FISPA	83.368
HELLA	6PU009121501
HITACHI	138131
HOFFER	7517435
INTER	19118

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

ECP-ME-000 NTY Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-ME-000

Numery OEN	
LUCAS_ELEC	SEB1595
MAG	064847112010 , 64847112010
MEATDORIA	87435
MERCE	0031539726 , 0031539728 , 0051531328 , 31539726 , 31539728 , 51531328 , A 005 153 13 28 , A0031539726 , A0031539728
NGK	81088 , CHN3-V089
SIDAT	83.368
STAND	19118
TOPRAN	407869
VALEO	253825
VEMO	V30720702
WE PARTS	410570386
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone