



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

ECT-HY-000 NTY Czujnik temperatury płynu chłodzącego NTY ECT-HY-000



Czujnik temperatury płynu chłodzącego NTY ECT-HY-000

Producent: NTY

Kod produktu: ECT-HY-000

Jednostka: szt.

Cena: **21** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik temperatury płynu chłodzącego NTY ECT-HY-000 (ECT-HY-000), firmy **NTY**

Informacje

- Numer seryjny: **ECT-HY-000**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Isuzu

TROOPER II (UB)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ECT-HY-000 NTY** Czujnik temperatury płynu chłodzącego NTY ECT-HY-000

Montowane w autach

Mitsubishi	LANCER IV (C6_A, C7_A), LANCER IV (C6_A, C7_A), LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A), SPACE WAGON (N3_W, N4_W), PAJERO I (L04_G, L14_G), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), COLT IV (CA_A), 3000 GT coupe (Z1_A), LANCER IV liftback (C6_A, C7_A), LANCER IV liftback (C6_A, C7_A), LANCER IV liftback (C6_A, C7_A), SPACE RUNNER (N1_W, N2_W), SPACE RUNNER (N1_W, N2_W), L400 Skrzynia (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V), COLT III (C5_A), COLT III (C5_A), COLT III (C5_A), COLT III (C5_A), COLT IV (CA_A), SPACE WAGON (N3_W, N4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), SPACE RUNNER (N1_W, N2_W), SPACE RUNNER (N1_W, N2_W), LANCER IV (C6_A, C7_A), LANCER IV (C6_A, C7_A), LANCER IV (C6_A, C7_A), LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)
Opel	CAMPO (TF0, TF1), CAMPO (TF0, TF1), MONTEREY A (M92), CAMPO (TF0, TF1), CAMPO (TF0, TF1), CAMPO (TF0, TF1), CAMPO (TF0, TF1)
Hyundai	LANTRA I (J-1), GALLOPER II (JK-01), H-1 / STAREX Autobus (A1), SONATA II (Y-2), SONATA III (Y-3), SANTA FÉ II (CM), SANTA FÉ II (CM), SONATA V (NF), SONATA V (NF), SONATA V (NF), SANTA FÉ II (CM), SANTAMO, LANTRA I (J-1), LANTRA I (J-1), LANTRA I (J-1), H-1 Skrzynia (A1), GALLOPER I, H100 Autobus (P), H100 Autobus (P), H-1 / STAREX Autobus (A1), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SANTA FÉ II (CM), SANTAMO, SANTAMO, SONATA V (NF), SONATA V (NF), SONATA V (NF), GRANDEUR (TG)
Kia	CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN), JOICE (MTE1P), CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ), JOICE (MTE1P), OPIRUS (GH)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

HELLA	6PT009107-411
HYUNDAI	39220-35510, 39220-35520, 39220-3C100
MEATDORIA	82063
VEMO	V52-72-0102

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone