

EPO-BM-010 NTY Pierścień uszczelniający czujnika poziomu oleju silnikowego NTY EPO-BM-010



Pierścień uszczelniający czujnika poziomu oleju silnikowego NTY EPO-BM-010

Producent: NTY

Kod produktu: EPO-BM-010

Jednostka: szt.

Cena: **17** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający czujnika poziomu oleju silnikowego NTY EPO-BM-010 (EPO-BM-010), firmy **NTY**

Informacje

- Numer seryjny: **EPO-BM-010**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Opel	OMEGA B Kombi (V94) , OMEGA B (V94)
Porsche	911 kabriolet (997) , 911 kabriolet (997) , CAYENNE (9PA) , 911 (997) , CAYENNE (9PA) , CAYENNE (9PA) , 911 (997) , 911 (997) , 911 kabriolet (997) , 911 kabriolet (997) , 911 targa (997) , 911 targa (997) , 911 targa (997) , 911 Speedster (997)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

EPO-BM-010 NTY Pierścień uszczelniający czujnika poziomu oleju silnikowego NTY EPO-BM-010

Montowane w autach

Rolls-royce	PHANTOM VII (RR1) , CULLINAN (RR31) , GHOST I (RR4) , GHOST I (RR4) , WRAITH (RR5) , DAWN (RR6) , DAWN (RR6) , PHANTOM VIII (RR11, RR12) , GHOST II (RR21) , SILVER SERAPH , CULLINAN (RR31) , GHOST I (RR4) , PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) , PHANTOM VII coupe (RR3) , WRAITH (RR5) , GHOST II Extended Wheelbase (RR22)
Alpina	B7 (E65) , B5 (E60) , B5 Kombi (E61) , B5 Kombi (E61) , B6 kabriolet (E64) , B6 coupe (E63) , B6 coupe (E63) , B5 (E60) , D3 (E90) , D3 Kombi (E91) , D3 coupe (E92) , B6 kabriolet (E64)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

EPO-BM-010 NTY Pierścień uszczelniający czujnika poziomu oleju silnikowego NTY EPO-BM-010

Montowane w autach

Land
Rover

RANGE ROVER III (L322)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numerzy OEN

AJUSA

00862600 , 862600

AUDI

038 103 196 , 38103196

BMW

12 61 1 744 292

CUPRA

038 103 196 , 38103196

OPEL

62 38 989

PORSC

948.606.240.00

REINZ

70-31456-00

SEAT

038 103 196 , 38103196

SKODA

038 103 196 , 38103196

VAG

38103196 , 948.606.240.00

VW

038 103 196 , 38103196

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone