



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

ESL-AU-016 NTY Sonda lambda NTY ESL-AU-016



image not found or type unknown

Sonda lambda NTY ESL-AU-016

Producent: NTY

Kod produktu: ESL-AU-016

Jednostka: szt.

Cena: **65** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sonda lambda NTY ESL-AU-016 (ESL-AU-016), firmy NTY

Informacje

- Ciężar netto [g]: **120**
- Długość kabli: **570**
- Sonda lambda: **Gwint uprzednio nasmarowany**
- Wymiar gwintu: **M18x1.5**
- Ilość biegunów: **4**
- Lokalizacja w aucie: **Przed katalizatorem**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A3 (8V1, 8VK) , A3 (8V1, 8VK) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A3 (8V1, 8VK) , A3 (8V1, 8VK) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 Sportback (8VA, 8VF) , A3 kabriolet (8V7, 8VE) , A3 kabriolet (8V7, 8VE) , A3 Limousine (8VS, 8VM) , A3 Limousine (8VS, 8VM)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



ESL-AU-016 NTY Sonda lambda NTY ESL-AU-016

Montowane w autach

Seat	IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , IBIZA III (6L1) , LEON (5F1) , LEON (5F1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , LEON SC (5F5) , LEON ST (5F8) , LEON ST (5F8) , IBIZA IV ST (6J8, 6P8) , LEON ST (5F8) , LEON ST (5F8) , LEON (5F1) , LEON (5F1) , LEON (5F1) , LEON SC (5F5) , LEON SC (5F5) , LEON SC (5F5) , LEON SC (5F5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , CORDOBA (6L2) , LEON ST (5F8)
Skoda	ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER (5J7) , FABIA II Combi (545) , FABIA II (542) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , RAPID Spaceback (NH1) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , ROOMSTER Praktik (5J) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
Vw	POLO (9N_ , 9A_) , POLO V (6R1, 6C1) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , GOLF VII Variant (BA5, BV5) , GOLF VII Variant (BA5, BV5) , GOLF VII Variant (BA5, BV5) , GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) , GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) , POLO V (6R1, 6C1) , GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) , GOLF VII Variant (BA5, BV5) , GOLF VII Variant (BA5, BV5)
Sprawdź szczegóły	

Numer OEN

BOSCH	F 00H L00 360
DENSO	DOX-1707
ESEN SKV	09SKV991
NGK	1345 , 1776 , 96573 , OZA532-V3 , OZA532-V6 , OZA603-VW1
VAG	03E906262B , 03E906262C , 04E906262
VW	03E906262B , 03E906262C , 04E906262
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone