



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

ESL-HY-520 NTY Sonda lambda NTY ESL-HY-520



Sonda lambda NTY ESL-HY-520

Producent: NTY

Kod produktu: ESL-HY-520

Jednostka: szt.

Cena: **144** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sonda lambda NTY ESL-HY-520 (ESL-HY-520), firmy NTY

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z przodu**
- Sonda lambda: **Gwint uprzednio nasmarowany**
- Sonda lambda: **Sonda regulacyjna**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

TT (8J3) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A3 kabriolet (8P7) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 kabriolet (8P7) , Q3 (8UB, 8UG) , Q3 (8UB, 8UG) , Q3 (8UB, 8UG)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



ESL-HY-520 NTY Sonda lambda NTY ESL-HY-520

Montowane w autach

Ford	C-MAX (DM2) , MONDEO IV sedan (BA7) , MONDEO IV sedan (BA7) , MONDEO IV sedan (BA7) , S-MAX (WA6) , S-MAX (WA6) , MONDEO IV (BA7) , MONDEO IV Turnier (BA7) , KUGA I , KUGA I , KUGA I , KUGA I , MONDEO IV sedan (BA7) , MONDEO IV (BA7) , MONDEO IV (BA7) , MONDEO IV (BA7) , MONDEO IV Turnier (BA7) , MONDEO IV Turnier (BA7) , MONDEO IV Turnier (BA7) , KUGA I , S-MAX (WA6)
Seat	LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , EXEO (3R2) , EXEO (3R2) , EXEO ST (3R5) , ALTEA (5P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , EXEO ST (3R5)
Vw	EOS (1F7, 1F8) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT CC B6 (357) , PASSAT CC B6 (357) , PASSAT CC B6 (357) , SCIROCCO III (137, 138) , SCIROCCO III (137, 138) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , EOS (1F7, 1F8) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B6 Variant (3C5) , PASSAT B6 Variant (3C5) , GOLF VI Variant (AJ5) , PASSAT CC B6 (357) , PASSAT CC B6 (357) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1)
Hyundai	ix35 (LM, EL, ELH) , i40 I CW (VF) , VELOSTER (FS) , i30 (GD)
Kia	SPORTAGE III (SL)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM

ASAM	74170
ASHUKI	9200-50070
AUDI	022 906 262 AD , 022 906 262 CA , 022 906 262 CD , 022 906 262 CG , 03C 906 262 A , 03C 906 262 AF , 03C 906 262 AM , 03C 906 262 D , 03G 906 262 A , 03G 906 262 C , 03G 906 262 D , 03G 906 262 F , 03G 906 262 H , 03G 906 262 N , 03H 906 262 D , 03H 906 262 E , 03J 906 262 AC , 03L 906 262 B , 03L 906 262 F , 03L 906 262 J , 03L 906 262 K , 03L 906 262 P , 03L 906 262 S , 045 906 262 , 04E 906 262 G , 057 906 262 D , 057 906 262 F , 059 906 262 , 059 906 262 B , 059 906 262 F , 059 906 262 H , 059 906 262 J , 059 906 262 K , 06A 906 262 EH , 06F 906 262 AC , 06F 906 262 F , 06F 906 262 R , 06J 906 262 , 06J 906 262 AA , 06J 906 262 AC , 06J 906 262 AD , 06J 906 262 AE , 06J 906 262 AG , 06J 906 262 T , 070 906 262 B , 07C 906 262 BH , 07C 906 262 BJ , 07C 906 262 BK , 07C 906 262 BL , 07L 906 262 L , 07L 906 262 N , 07L 906 262 Q , 07L 906 262 S , 1K0 998 262 AD , 1K0 998 262 K , 1K0 998 262 L , 45906262 , 59906262 , 7L5 906 262 E , 8R0 906 262
BLUEPRINT	ADV187003C , ADV187006C
BORSEHUNG	B18923 , B18930

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ESL-HY-520 NTY** Sonda lambda NTY ESL-HY-520

Numery OEN	
BOSCH	0 258 007 211 , 0 258 017 001 , 0 258 017 006 , 0 258 017 044 , 0 258 017 086 , 0 258 017 167 , 0 258 017 176 , 0 258 017 178 , 0 258 017 196 , 0 258 017 226 , 0 258 017 238 , 0 258 017 258 , 0 258 017 266 , 0 258 017 274 , 0 258 017 305 , 0 258 017 307 , 0 258 017 361 , 0 258 017 363 , 0 258 017 458 , 0 281 004 148 , 0 281 004 564
CALORSTAT	LS150059
DELPHI	ES20374 , ES20374-11B1 , ES20541-12B1 , ES20550-12B1
DIPASPORT	INJLS014N , INJLS019N
ELTA AUTOM	EX0406 , EX0415
FACET	10.8410 , 10.8414 , 10.8418 , 10.8419 , 10.8423 , 2378004 , 2379465 , 2380926 , 2381291 , 2382752
FAE	75081 , 75085 , 75130
FISPA	90219 , 90221 , 90326 , 90326HQ
FORD	1688499 , 8F9-Z9F472-C , 8F9-Z9F472-E , 8F9-Z9F472-G , 8F9A-9Y460-CB , 8F9A-9Y460-FA , 8F9A-9Y460-FB , 8F9Z-9F472-C , 8F9Z-9F472-E , 8F9Z-9F472-G , AV61-9D375-BA , DM5-A9Y460-AA , DM5-Z9F472-A , DM5A-9Y460-AA
GM	93185453 , 93193918
HBJAKOPART	J1460512
HOFFER	7481608
HYUNDAI	39210-2B210
JPG	1193801800 , 1193804200
KAVO PARTS	EOS-3071
KIA	39210-2B210
LUCAS	LEB4054 , LEB4060

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ESL-HY-520 NTY** Sonda lambda NTY ESL-HY-520

Numery OEN	
MAXGEAR	59-0077
MEATDORIA	81606 , 81608 , 81608E , 81610 , 81644
MOBILETRON	OS-F503 , OS-J506
MOTAQUIP	LVOS1153 , LVOS1869 , LVOS1888
MTETHOMSON	9706.50.080 , 9717.50.060 , 9720.50.070
NGK	90357
OPEL	47 09 076 , 93193918
OSSCA	26446
PIERBURG	7.05271.27.0 , 7.05271.30.0
PORSC	03G 906 262 A , 03G 906 262 F , 03L 906 262 B , 059 906 262 B , 059 906 262 H , 059 906 262 J , 070 906 262 B , 7L5 906 262 E , 7L5 906 262 M , 7L5906262E , 955 606 168 00 , 955 606 168 01 , 958 606 128 01 , 958 606 172 10 , 958 606 172 11 , 9A1 606 188 01
QUINTON HA	XLOS1782 , XLOS1805
SEAT	022 906 262 AD , 022 906 262 CA , 022 906 262 CD , 022 906 262 CG , 03C 906 262 A , 03C 906 262 AF , 03C 906 262 AM , 03C 906 262 D , 03G 906 262 A , 03G 906 262 C , 03G 906 262 D , 03G 906 262 F , 03G 906 262 N , 03L 906 262 B , 045 906 262 , 059 906 262 , 059 906 262 B , 059 906 262 F , 059 906 262 H , 059 906 262 J , 06F 906 262 AC , 06F 906 262 F , 06F 906 262 L , 06F 906 262 R , 06J 906 262 , 06J 906 262 AA , 06J 906 262 AC , 06J 906 262 AE , 06J 906 262 T , 070 906 262 B , 07C 906 262 BH , 07C 906 262 BJ , 07C 906 262 BK , 07C 906 262 BL , 07L 906 262 L , 07L 906 262 N , 07L 906 262 Q , 07L 906 262 S , 1K0 998 262 AD , 1K0 998 262 K , 1K0 998 262 L , 45906262 , 59906262 , 8R0 906 262
SIDAT	90219 , 90221 , 90221A2 , 90256 , 90326 , 90326HQ
SKODA	022 906 262 AD , 022 906 262 CA , 022 906 262 CD , 022 906 262 CG , 03C 906 262 A , 03C 906 262 AF , 03C 906 262 AM , 03C 906 262 D , 03G 906 262 A , 03G 906 262 C , 03G 906 262 D , 03G 906 262 F , 03G 906 262 N , 03L 906 262 B , 045 906 262 , 04E 906 262 G , 059 906 262 , 059 906 262 B , 059 906 262 F , 059 906 262 H , 059 906 262 J , 06F 906 262 AC , 06F 906 262 F , 06F 906 262 L , 06F 906 262 R , 06J 906 262 , 06J 906 262 AA , 06J 906 262 AC , 06J 906 262 AE , 06J 906 262 T , 070 906 262 B , 07C 906 262 BH , 07C 906 262 BJ , 07C 906 262 BK , 07C 906 262 BL , 07L 906 262 L , 07L 906 262 N , 07L 906 262 Q , 07L 906 262 S , 1K0 998 262 AD , 1K0 998 262 K , 1K0 998 262 L , 45906262 , 59906262 , 8R0 906 262

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



ESL-HY-520 NTY Sonda lambda NTY ESL-HY-520

Numery OEM	
SUZUK	18213-M68KA0 , 18213-M68KA0-000 , 18213M68KA0 , 18213M68KA0-000
TRISCAN	8845 16016 , 8845 29001 , 8845 29007 , 8845 29019 , 884516016 , 884524095 , 884529001 , 884529007 , 884529019
VAG	022 906 262 AD , 022 906 262 CA , 022 906 262 CD , 022 906 262 CG , 03C 906 262 A , 03C 906 262 AF , 03C 906 262 AM , 03C 906 262 D , 03G 906 262 A , 03G 906 262 C , 03G 906 262 D , 03G 906 262 F , 03G 906 262 H , 03G 906 262 N , 03H 906 262 D , 03H 906 262 E , 03J 906 262 AC , 03L 906 262 B , 03L 906 262 F , 03L 906 262 J , 03L 906 262 K , 03L 906 262 P , 03L 906 262 S , 04E 906 262 G , 057 906 262 D , 057 906 262 F , 059 906 262 B , 059 906 262 F , 059 906 262 H , 059 906 262 J , 059 906 262 K , 06A 906 262 EH , 06F 906 262 AC , 06F 906 262 F , 06F 906 262 L , 06F 906 262 R , 06J 906 262 , 06J 906 262 AA , 06J 906 262 AC , 06J 906 262 AD , 06J 906 262 AE , 06J 906 262 AG , 06J 906 262 T , 070 906 262 B , 07C 906 262 BH , 07C 906 262 BJ , 07C 906 262 BK , 07C 906 262 BL , 07L 906 262 L , 07L 906 262 N , 07L 906 262 Q , 07L 906 262 S , 1K0 998 262 AD , 1K0 998 262 K , 1K0 998 262 L , 45906262 , 59906262 , 6F9 062 62L , 7L5 906 262 E , 7L5 906 262 M , 7L5906262E , 8R0 906 262 , 955 606 168 00 , 955 606 168 01 , 958 606 128 01 , 958 606 172 10 , 958 606 172 11 , 9A1 606 188 01
VAUXH	47 09 076 , 93193918
VEGA	ULS-474
VEMO	V10-76-0092 , V10-76-0104 , V10-76-0105 , V10-76-0112 , V10-76-0112-1 , V10-76-0120 , V52760015
VW	022 906 262 AD , 022 906 262 CA , 022 906 262 CD , 022 906 262 CG , 03C 906 262 A , 03C 906 262 AF , 03C 906 262 AM , 03C 906 262 D , 03G 906 262 A , 03G 906 262 C , 03G 906 262 D , 03G 906 262 F , 03G 906 262 H , 03G 906 262 N , 03H 906 262 D , 03H 906 262 E , 03J 906 262 AC , 03L 906 262 B , 03L 906 262 F , 03L 906 262 J , 03L 906 262 K , 03L 906 262 P , 03L 906 262 S , 045 906 262 , 04E 906 262 G , 057 906 262 D , 057 906 262 F , 059 906 262 , 059 906 262 B , 059 906 262 F , 059 906 262 H , 059 906 262 J , 059 906 262 K , 06A 906 262 EH , 06F 906 262 AC , 06F 906 262 R , 06J 906 262 , 06J 906 262 AA , 06J 906 262 AC , 06J 906 262 AD , 06J 906 262 AE , 06J 906 262 AG , 06J 906 262 T , 070 906 262 B , 07C 906 262 BH , 07C 906 262 BJ , 07C 906 262 BK , 07C 906 262 BL , 07L 906 262 L , 07L 906 262 N , 07L 906 262 Q , 07L 906 262 S , 1K0 998 262 AD , 1K0 998 262 L , 45906262 , 59906262 , 6F9 062 62L , 7L5 906 262 E , 8R0 906 262
WALKER P	250-25035 , 800-95027
WE PARTS	290960181 , 290960185 , 290960296 , 290960297 , 290960544
WILMINK	WG1013940 , WG1013995 , WG1407634 , WG1496119 , WG1837881
vika	99061698201 , 99061785601
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone