



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

HCA-SU-020 NTY Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-SU-020



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-SU-020

Producent: NTY

Kod produktu: HCA-SU-020

Jednostka: szt.

Cena: **58** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-SU-020 (HCA-SU-020), firmy **NTY**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**
- Numer seryjny: **HCA-SU-020**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Subaru	JUSTY III (G3X) , JUSTY III (G3X)
Suzuki	IGNIS II (MH) , IGNIS II (MH) , IGNIS II (MH) , WAGON R+ liftback (MM) , WAGON R+ liftback (MM) , WAGON R+ liftback (MM) , WAGON R+ liftback (MM) , WAGON R+ liftback (MM)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



HCA-SU-020 NTY Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) NTY HCA-SU-020

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEM

ABS	30346
HBJAKOPART	J5928020
NIPPARTS	N5028002
NK	295211
SUZUK	56320-83E20
VEMO	V64720021

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone