



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

KLP-HY-509 NTY Łożysko koła NTY KLP-HY-509



Łożysko koła NTY KLP-HY-509

Producent: NTY

Kod produktu: KLP-HY-509

Jednostka: szt.

Cena: **41** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko koła NTY KLP-HY-509 (KLP-HY-509), firmy **NTY**

Informacje

- Średnica zewnętrzna [mm]: **84**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **45**
- Szerokość [mm]: **41**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia, z lewej strony**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia, z prawej**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



KLP-HY-509 NTY Łożysko koła NTY KLP-HY-509

Hyundai	ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , GRANDEUR (HG) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , XG sedan , SONATA VI (YF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , SONATA IV (EF) , XG (XG) , XG (XG) , TRAJET (FO) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , HIGHWAY VAN , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , ix35 (LM, EL, ELH) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , i40 I CW (VF) , SONATA IV (EF) , SONATA IV (EF) , XG (XG) , TRAJET (FO) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SANTA FÉ I (SM) , SONATA VI (YF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , SONATA V (NF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , i40 I (VF) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM) , TUCSON (JM)
Kia	MAGENTIS (GD, MS) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , CADENZA I (VG) , CARENS IV , CARENS IV , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , CARENS IV , CARENS IV , CARENS IV , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) , MAGENTIS (GD, MS) , MAGENTIS (MG) , MAGENTIS (MG) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , OPTIMA (FSGDS6B) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE III (SL) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , SPORTAGE II (JE_ , KM)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
A.B.S.	200923
ASHIKA	44-10314 , 44-10509
ASHUKI	1410-2150
AUTOMOTIVE	PWK0552
BENDIX	050096B , 051665B , 051666B
BLUEPRINT	ADG08207 , ADG08235 , ADG08237 , ADG08237C , ADG08238C , ADG08254 , ADG08279
DELPHI	BK1583
FAG	713626370
FIRST LINE	FBK1027 , FBK935

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**KLP-HY-509 NTY** Łożysko koła NTY KLP-HY-509

Numery OEM	
FLENNOR	FR910784
GSP	GK6891
HBJAKOPART	J4700320 , J4700325 , J4700512
HYUNDAI	51718-26000 , 51718-26500 , 51718-37000 , 51718-38010 , 5171826000 , 5171837000 , 5171838010 , 51720-1D000 , 51720-2G000 , 51720-2T000 , 51720-38110 , 51720-3A000 , 51720-3A101 , 51720-3A101AT , 51720-3S100 , 517201D000 , 517202G000 , 517202T000 , 5172038110 , 517203A000 , 517203A101 , 517203A101AT
JAPANPAR	KK10509
JAPKO	410314 , 410509
KAVO PARTS	WB-3002
KIA	51718-26500 , 51720-1D000 , 51720-2G000 , 51720-2T000 , 51720-38110 , 51720-3A101 , 51720-3A101AT , 517201D000 , 517202G000 , 517202T000 , 5172038110 , 517203A101 , 517203A101AT
MEYLE	37-14 650 0004
MOOG	510034 , FW70 , HY-WB-11795
NIPPARTS	J4700512
NK	753407
OPTIMAL	921895
RHIAG	10558312 , 682671
RUV	8931
SKF	VKBA6891
SNR	R18414

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

KLP-HY-509 NTY łożysko koła NTY KLP-HY-509

Numery OEN	
SPIDAN	27576
TRISCAN	853043106
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone