

## KLP-VW-009 NTY Łożysko koła NTY KLP-VW-009



### Łożysko koła NTY KLP-VW-009

Producent: NTY

Kod produktu: KLP-VW-009

Jednostka: szt.

Cena: **41** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Łożysko koła NTY KLP-VW-009 (KLP-VW-009), firmy **NTY**

#### Informacje

- Średnica zewnętrzna [mm]: **74**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia, z prawej**
- Kod uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Bez piasty**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia, z lewej strony**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

#### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

#### Dane spółki

iParto Sp. z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## KLP-VW-009 NTY łożysko koła NTY KLP-VW-009

[illegible]

| Numery OEN |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.B.S.     | 200009                                                                                                 |
| AL-KO      | K.982                                                                                                  |
| AUDI       | 180407625 , 1J0 498 625 , 1J0 498 625 A , 1J0 598 625 , 1J0407625 , 1J0498625 , 1J0498625A , 1J0598625 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**KLP-VW-009 NTY** Łożysko koła NTY KLP-VW-009

| Numery OEN |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| AUGRO      | 5182037/1                                     |
| BENDIX     | 050064B                                       |
| BRT        | PWK0084                                       |
| BTA        | H1W009BTA                                     |
| CONTI      | CDK1089                                       |
| CORTECO    | 19018825                                      |
| DELPHI     | BK1234                                        |
| DOYEN      | 101113                                        |
| FAG        | 713610020 , 713800610                         |
| FEBI       | 14250                                         |
| FIRST LINE | FBK719                                        |
| FLENNOR    | FR190002                                      |
| GSP        | GK3455 , GK3455A                              |
| IRB        | K-02/12                                       |
| KLOTZ      | 10/02 , 44237 , 44602                         |
| MOOG       | 510003 , 510013 , FW143 , FW145 , VO-WB-11032 |
| MOTAQUIP   | VBK838                                        |
| NK         | 754728                                        |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**KLP-VW-009 NTY** łożysko koła NTY KLP-VW-009

| Numery OEN                        |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSK                               | KH10001                                                                                                                             |
| OPTIMAL                           | 101113                                                                                                                              |
| QUINTON HA                        | QWB1089                                                                                                                             |
| RHIAG                             | 10550051 , 682092                                                                                                                   |
| RUV                               | 5401 , 5722 , 57220 , 572200 , 5722D , 5722E1 , 5722E2 , 5722ES1 , 5722ES2                                                          |
| SEAT                              | 1J0 498 625 , 1J0 498 625 A , 1J0 598 625 , 1J0407625 , 1J0498625 , 1J0498625A , 1J0598625                                          |
| SKF                               | VKBA3455                                                                                                                            |
| SKODA                             | 1J0 498 625 , 1J0 498 625 A , 1J0407625 , 1J0498625 , 1J0498625A , 1J0598625                                                        |
| SNR                               | R15401 , R15722                                                                                                                     |
| SPIDAN                            | 27113                                                                                                                               |
| TIMKEN                            | 78902 , EK78902 , K80212                                                                                                            |
| TRISCAN                           | 853029122                                                                                                                           |
| VAG                               | 180407625 , 1J0 407 625 C , 1J0 498 625 , 1J0 498 625 A , 1J0 598 625 , 1J0407625 , 1J0407625C , 1J0498625 , 1J0498625A , 1J0598625 |
| VW                                | 1J0 407 625 C , 1J0 498 625 , 1J0 498 625 A , 1J0 598 625 , 1J0407625 , 1J0407625C , 1J0498625 , 1J0498625A , 1J0598625             |
| <a href="#">Sprawdź szczegóły</a> |                                                                                                                                     |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone