

NB799 PAYEN Pierścień uszczelniający PAYEN NB799



image not found or type unknown

Pierścień uszczelniający PAYEN NB799

Producent: PAYEN

Kod produktu: NB799

Jednostka: szt.

Cena: **28** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierścień uszczelniający PAYEN NB799 (NB799), firmy **PAYEN**

Informacje

- Wysokość [mm]: **7**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **38**
- Typ uszczelnienia promieniowego wału: **827S**
- Kierunkowa:
- Średnica zewnętrzna [mm]: **50**
- Rodzaj gwintu: **Gwint zmienny**
- Kierunek obrotów: **Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

NB799 PAYEN Pierścień uszczelniający PAYEN NB799

Honda	INTEGRA coupe (DC2, DC4), INTEGRA coupe (DC2, DC4), INTEGRA sedan (DB6, DB7, DB8, DB9), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Fastback (MA, MB), INTEGRA coupe (DC2, DC4), INTEGRA coupe (DC2, DC4)
Toyota	AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CAMRY sedan (_V4_), CAMRY sedan (_V4_), RAV 4 I (_A1_), RAV 4 I (_A1_), COROLLA Compact (_E10_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Kombi (_E7_), COROLLA (_E7_), CAMRY (_V1_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), CELICA coupe (_T18_), CELICA coupe (_T20_), PICNIC (_XM1_), PICNIC (_XM1_), COROLLA (_E11_), COROLLA (_E11_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Compact (_E11_), COROLLA Compact (_E11_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E9_), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E10_), AVENSIS Liftback (_T22_), CAMRY sedan (_V3_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS sedan (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS (_T25_), CAMRY sedan (_V4_), CELICA coupe (_T23_), CELICA coupe (_T23_), MR2 III (ZZW3_), PREVIA II (_R3_), RAV 4 II (_A2_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), COROLLA Kombi (_E12_), 4 RUNNER III (_N18_), 4 RUNNER III (_N18_), COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_), PREVIA III (_R2_, _R5_), HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), COROLLA (_E10_), COROLLA Kombi (_E11_), RAV 4 III (_A3_), RAV 4 I (_A1_), AURIS (_E15_), LAND CRUISER 90 (_J9_), PICNIC (_XM1_), COROLLA (_E11_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Compact (_E11_), AVENSIS (_T25_), CAMRY sedan (_V4_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS Liftback (_T22_), AVENSIS VERSO (_M2_), CAMRY sedan (_V3_), CAMRY sedan (_V3_), AVENSIS Kombi (_T25_), AVENSIS Kombi (_T25_), COROLLA (_E8_), COROLLA (_E9_), COROLLA Compact (_E9_), CAMRY (_V1_), CAMRY (_V2_), CAMRY (_V2_), COROLLA Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), COROLLA Kombi (_E10_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS (_T22_), AVENSIS Kombi (_T22_), RAV 4 I Cabrio (_A1_), COROLLA Kombi (_E11_), COROLLA Kombi (_E11_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA (_E12_), COROLLA sedan (_E12_), COROLLA Verso (_E12_), COROLLA Verso (_E12_), COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_), RAV 4 III (_A3_), RAV 4 III (_A3_), RAV 4 II (_A2_), RAV 4 II (_A2_), COROLLA sedan (_E15_, _E14_), HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), HILUX VI pick-up (_N1_)
Lexus	ES (VCV10_, VZV21_), GS (_S16_), LS (_F2_), LS (_F2_), HS (ANF10), RX (MCU15), RX (MCU15), RX (MCU15), RX (_U3_), RX (_U3_), ES (MCV_, VZV_), ES (VCV10_, VZV21_), LS (_F1_), RX (MCU15), RX (_U3_), RX (_U3_), RX (_U3_), SC coupe (_ZZ3_), SC coupe (_ZZ3_), LS (_F2_), LS (_F2_), ES (MCV_, VZV_)
Bmw	3 (E21), 3 (E21), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 Touring (E30), 3 Touring (E30), 3 Touring (E30), 3 Touring (E30), Z1 Roadster, 5 (E28), 5 (E28), 5 (E28), 5 (E28), 5 (E12), 5 (E12), 5 (E34), 5 (E34), 3 kabriolet (E30), 3 kabriolet (E30), 3 kabriolet (E30), 5 (E28), 3 (E36), 3 (E36), 3 kabriolet (E30), 3 kabriolet (E30), 3 kabriolet (E30), 5 (E28), 5 (E34), 5 (E28), 5 (E28), 5 Touring (E34), 5 (E34), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 (E30), 3 Touring (E30), 3 Touring (E30), 3 Touring (E30), 3 Touring (E30)
Lotus	ELISE
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
AJUSA	15015200
BGA	OS5309, OS6309
BMW	1 284 154.4, 1 285 609.4, 11 12 1 284 154, 11 12 1 285 609, 11121285609, 11121285620

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 48B,

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

NB799 PAYEN Pierścień uszczelniający PAYEN NB799

Numery OEN	
CITRO	0807.35
CORTECO	12015381B
ELRING	586.668
ELWISROYAL	8415440
FAI	05347
FEBI	04590
GOETM	50-306223-50 , 50-319646-00
JPG	1419500200
PEUGE	0807.35
REINZ	812464110
SWAG	20 90 4590
TOPRAN	500 758
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone