

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1



Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Producent: PHILIPS

Kod produktu: 85122SYC1

Jednostka: szt.

Cena: **252** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Żarówka PHILIPS 85122SYC1 (85122SYC1), firmy PHILIPS

Informacje

- Rodzaj lampy: **D2S (gazowa lampa wyładowcza)**
- Moc znamionowa [W]: **35**
- Gwarancja: **Plus 3 lata gwarancji rozszerzonej po rejestracji produktu**
- Napięcie [V]: **85**
- Gwarancja: **4 lata gwarancji**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Alfa Romeo	156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 166 (936_), 166 (936_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 Sportwagon (932_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), GT (937_), GT (937_), GT (937_), GT (937_), GT (937_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 156 (932_), 166 (936_), 4C (960_), 4C SPIDER (960_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), 147 (937_), GT (937_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 166 (936_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_), 156 Sportwagon (932_)
---------------	--

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Mitsubishi	<p>OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), ASX (GA_W_), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), LANCER VIII Sportback (CX_A), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A)</p>
Nissan	<p>370Z coupe (Z34), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA (P11), PRIMERA (P11), PRIMERA (P11), PRIMERA (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Hatchback (P11), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), GT-R (R35), GT-R (R35), GT-R (R35), MURANO II (Z51), 370Z coupe (Z34), 370Z coupe (Z34), 370Z coupe (Z34), 370Z Roadster (Z34), 370Z Roadster (Z34), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA Traveller (WP11), PRIMERA (P11), PRIMERA (P11), PRIMERA (P11), PRIMERA (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Hatchback (P11), GT-R (R35), GT-R (R35), GT-R (R35), GT-R (R35), MURANO II (Z51), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL II (T31), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), JUKE (F15), PATROL VI (Y62), TEANA III (J33, L33)</p>

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Maybach	57 (W240) , 57 (W240) , 57 (W240) , 57 (W240)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN	
AGCO	X825 283 214 000
AUDI FAW	4B0 941 473 , N10445701
AUDI	1J5 941 015 AM , 1J5 941 016 AM , 1K6 941 031 A , 1K6 941 032 A , 4B0 941 003 AA , 4B0 941 003 BA , 4B0 941 003 BN , 4B0 941 004 AA , 4B0 941 004 BA , 4B0 941 004 BN , 4B0 941 473 , 4D0 941 473 , 4F0 941 004 AA , 8D0 941 003 AB , 8D0 941 004 AB , 8H0 941 029 , 8H0 941 029 AC , 8H0 941 029 D , 8H0 941 029 N , 8H0 941 030 A , 8H0 941 030 AD , 8H0 941 030 E , 8H0 941 030 P , 8P0 941 003 D , 8P0 941 004 D , N10 445 701
AUWAE	11028729 , 1510.050.00
BMW BRIL	07 11 9 904 790 , 63 12 8 361 007 , 71 19 9 904 789 , 71 19 9 904 790 , 8 361 007 , 9 904 789 , 9 904 790
BMW	07 11 9 904 790 , 63 12 8 361 007 , 71 19 9 904 789 , 71 19 9 904 790 , 8 361 007 , 9 904 789 , 9 904 790
BOMAG	057 511 80
BORGW BERU	0 500 812 001
BOSCH	1 307 337 018 , 1 987 302 852 , 1 987 302 902 , 1 987 302 903 , 1 987 302 904 , 1 987 302 910 , 1 987 302 914
CARTECHNIC	014654
CASE	Z1140523
CATER	276-4366
CHAMPION	CBI83X , CBI84X
CLAAS	001 758 00

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Numery OEN	
DAF	088 2009 , 1669 676
DEMAG	42108012 , 42440912 , 76961873
DIEDERICHS	9600088 , LID10001 , LID10075
DT SPARE P	3.32942
ELTA AUTOM	EB1902SR , ELBXD2R , LLD2R , LLD2S
FAUN	9970 701 6350
FEBI	21618 , 21619
FENDT	X 825.283.214.000
FIAT	71775699
H.HESS/TRI	02002 , 02002-11-19-5001 , 02004
HBELPARTS	89901220 , 89901221 , 89901420
HELLA	007 949-107 , 007 949-155 , 007 949-156 , 007 949-261 , 007949101 , 007949251 , 8GS 007 001-121 , 8GS 007 001-151 , 8GS 007 001-197 , 8GS 007 949-101 , 8GS 007 949-107 , 8GS 007 949-155 , 8GS 007 949-156 , 8GS 007 949-251 , 8GS 007 949-261
HOLDE	09117208 , 20 98 946
HYMER	1758324
IVECO	5031 34460. , 5031 71869
JOHN DEERE	AH204677 , L1 50 689
JUNGHEINR	51067163
KAESS	7.582.010.000.0

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Numery OEN	
KLAXCAR	86448z
KOMAT	76961873
KRONE	200802330
LANDROVER	XBI000030
LIEB	7 026 907
LUCAS	LLD2S , LLD2SBL , LLD2SXR
MAG	002541100000 , 002541200000 , 002541300000 , 002542100000 , 710301205273 , 710301205274 , 770036444633 , 770036477433 , 770036545033 , 770040750433 , 770082763033
MAN	07.92008-1805 , N1.01102.8729 , ZF8GS007949 , ZFGSS007949
MASER	000223265
MAXGEAR	53500GE , 78-0108 , 78-0110 , 78-0112 , 78-0121
MAZDA	9970 701 6350
MERCE	910139 000001 , N910139 000001
MINI	63 12 8 361 007 , 8 361 007
MITSUBISHI	Z0430103
MOTAQUIP	VBUD2R
NEOLUX	NX2S
NEOPL	07.92008.1805 , 11028729 , N1.01102.8729
OPEL	09117208 , 20 98 946

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Numery OEN	
OSRAM	66040 , 66240 , 66240-1SCB , 66240CB , 66240CBI , 66240CBI-HCB , 66240CLC , 66240SVS , 66240SVS-HCB , 66240ULT , 66240ULT-HCB , 66240XNB , 66240XNB-HCB , 66240XNL , 66240XNL-HCB
O_K	2764317 , 2764366
PATRON	PLX-D2S4300 , PLX-D2S5000
PORSC	962.631.031.40
QUINTON HA	QBL122G , QBL126G
RING	R85122 , R85122B
SCANI	1 853 959 , 1 934 296 , 17 949 101 , 20 223 991 , 9 003 174
SCT	203034
SEAT	4B0 941 473 , N10 445 701
SISU	187-009-0381
SKODA	4B0 941 473 , N10 445 701
SOLARIS	0004-008-741
SPAHN	60162 , 60163
STARLINE	99.99.891
STELLOX	99-39051-SX
SWAG	10 92 1618 , 10921619
TATA	35.123.40.000
TEREX	42440912 , 5350642349

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

85122SYC1 PHILIPS Żarówka PHILIPS 85122SYC1

Numery OEN	
TESLA	B22105
TOYOT	DYX00-99654
TTC	88.58.016 , 88.58.017
TUNGSRAM	20043 , 20045 , 20077 , 20079 , 53500 , 53500U , 53760 , 53760U , 93019380 , 93036 , 93218
VANHO	10798547
VAUXH	09117208 , 20 98 946
VDL	20330576 , 30214699
VEMO	V99-84-0014 , V99-84-0015 , V99-84-0016 , V99-84-0017 , V99-84-0018 , V99-84-0041 , V99-84-0042
VOLVO	8001271900005 , 9438777
VW	1J5 941 015 AM , 1J5 941 016 AM , 1K6 941 031 A , 1K6 941 032 A , 4B0 941 003 AA , 4B0 941 003 BA , 4B0 941 003 BN , 4B0 941 004 AA , 4B0 941 004 BA , 4B0 941 004 BN , 4B0 941 473 , 4D0 941 473 , 4F0 941 004 AA , 8D0 941 003 AB , 8D0 941 004 AB , 8H0 941 029 , 8H0 941 029 AC , 8H0 941 029 D , 8H0 941 029 N , 8H0 941 030 A , 8H0 941 030 AD , 8H0 941 030 E , 8H0 941 030 P , 8P0 941 003 D , 8P0 941 004 D , KSP 941 793 , N10 445 701
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone