

113-1420X QUICK BRAKE Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca QUICK BRAKE 113-1420X



image not found or type unknown

Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca QUICK
BRAKE 113-1420X

Producent: QUICK BRAKE

Kod produktu: 113-1420X

Jednostka: szt.

Cena: **22** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca QUICK BRAKE 113-1420X (113-1420X), firmy **QUICK BRAKE**

Informacje

- Ilość na oś: **2**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mazda	323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 S VI (BJ) , 323 F VI (BJ) , MX-5 III (NC) , MX-5 III (NC) , 323 F VI (BJ) , 323 F VI (BJ)
Suzuki	GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA I (FT, HT) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD) , GRAND VITARA II (JT, TE, TD)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

113-1420X QUICK BRAKE Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca QUICK BRAKE 113-1420X

Montowane w autach

Toyota	RAV 4 II (_A2_), RAV 4 II (_A2_), RAV 4 II (_A2_), RAV 4 II (_A2_)
Kia	SEPHIA (FA), SEPHIA sedan (FA), SEPHIA sedan (FA), SEPHIA sedan (FA), SEPHIA (FA), SEPHIA (FA)
Mitsubishi	PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), PAJERO PININ I (H6_W, H7_W)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

ABS	55168 , 55207
ALANKO	10314490
AUTOFRENS	D7107C
BOSCH	0986134036 , 0986134432 , 0986134477 , 0986135036 , 0986135432 , 0986135477 , 1987470621
BUDWEG	169133 , 342940 , 342941 , 343122 , 343123 , 343254 , 343255 , 343568 , 343569 , 343672 , 343673 , 343958 , 343959 , 343964 , 343965 , 344112 , 344113 , 344162 , 344163
ERT	410104
FRENKIT	810022
JPG	4864005110
LYNXAUTO	BC2046
NK	2130173 , 2130174 , 213235 , 213236 , 2145127 , 2145128 , 215259 , 215260 , 8930015
OEMPARTS	4773042040 , 4775042040 , 5510150J01999 , 5510165J00999 , 5510165J04 , 5510165J04999 , 5510250J01999 , 5510265J00999 , 5510265J04 , 5510265J04999 , 5510367D00 , 5510467D00 , B26C3361X , B26C3371X , B2ZC3398Z , B2ZC3399Z , F1Z13398Z , F1Z13399Z , MN102615 , NFZ73398Z , NFZ73399Z

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

113-1420X QUICK BRAKE Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca QUICK BRAKE 113-1420X

Numery OEN	
STELLOX	0498743SX
TRW	BCS732 , BCS733 , BCW714 , BCW715 , BHW357 , BHW357E , BHW358 , BHW358E , BHX242 , BHX243 , BHZ102 , BHZ102E , BHZ103 , BHZ103E , BHZ110E , BHZ111E , BHZ132 , BHZ133 , BHZ772 , BHZ773 , ST1729
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone