

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730



image not found or type unknown

Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

Producent: SAMKO

Kod produktu: 5SP730

Jednostka: komplet

Cena: **73** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)[Kup część](#)

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730 (5SP730), firmy **SAMKO**

Informacje

- System hamulcowy: **ATE**
- Szerokość [mm]: **146**
- Grubość [mm]: **19,5**
- Wysokość [mm]: **54,7**

Opinie o produkcie

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

[illegible]

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

Skoda

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

[illegible]

Numery OEN	
ACDELCO	AC058730D
AKEBONO	AN4320K , AN4320KE

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

Numery OEM	
AKRON-MALÓ	1050104
APEC	PAD1062
ATE	13.0460-7111.2 , 13.0470-7111.2 , LD7111
AUDI	1J0615115 , 1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151B , 1KD698151 , 1S0698151 , 1S0698151A , 1S0698151B , 1S0698151C , 1S0698151D , 2Q0698151T , 5C0698151 , 5Z0698151A , 5Z0698151B , 6C0698151 , 6C0698151A , 6C0698151B , 6C0698151C , 6Q0698151 , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151A , JZW698151AF
BENDIX	571985B
BOSCH	0986494925 , 0986495004
BRAKE ENG	PA1253
BRILLIANCE	SHZ3501082
CIFAM	822-211-1
COMLINE	ADB0889
DELPHI	LP1514
EUROREPAR	1617260980
FERODO	FDB1094
FOMAR	FO687681 , FO917681
FRITECH	2201
FTE	BL1614A1
ICER	181338

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

Numery OEN	
JURID	571985J
LPR	05P730
MAG	363916060134 , 363916060515
METELLI	22-0211-1
MIN	MDB2034
PAGID	T1165
QUINTON HA	BP1208
REMSA	063320
ROADHOUS	263320
ROULUNDS B	51687681 , 51917681
SEAT	1J0698151A , 1J0698151H , 1J0698151J , 1KD698151 , 1S0698151 , 1S0698151A , 1S0698151B , 1S0698151C , 2Q0698151 , 2Q0698151T , 5C0698151 , 5Z0698151A , 5Z0698151B , 6C0698151A , 6C0698151B , 6Q0698151 , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151A , JZW698151AF
SIMER	7131
SKODA SVW	18D698151 , 1KD698151 , 6RD698151 , 6RD698151B
SKODA	1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151H , 1JE698151B , 1KD698151 , 1S0698151 , 1S0698151A , 1S0698151B , 1S0698151C , 2Q0698151T , 5C0698151 , 5Z0698151B , 6C0698151A , 6C0698151B , 6C0698151C , 6C0698151D , 6Q0698151 , 6R0698151A , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151A , JZW698151AF , JZW698302CJ
TEXTAR	2313001
TRUSTING	2201

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

5SP730 SAMKO Klocki hamulcowe - komplet SAMKO 5SP730

Numery OEN	
TRW	GDB1357 , GDB1984
VALEO	302029 , 598332
VW FAW	180698151 , 180698151B , 5C0698151 , 6QD698151 , JZW698151AF , L180698151 , L180698151B , L1J0698151C , L5C0698151 , L5C0698151A , L6RD698151 , L6RD698151A , L6RD698151B
VW SVW	L180698151
VW	1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151 , 1JE698151B , 1KD698151 , 1S0698151 , 1S0698151A , 1S0698151B , 1S0698151C , 1S0698151E , 2Q0698151A , 2Q0698151T , 2QB698151 , 5C0698151 , 5C0698151B , 5Z0698151A , 5Z0698151B , 6C0698151 , 6C0698151A , 6C0698151C , 6Q0698151 , 6R0698151A , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151AF , JZW698302CD
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone