



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## P16137 SAMKO Pompa hamulcowa SAMKO P16137



### Pompa hamulcowa SAMKO P16137

Producent: SAMKO

Kod produktu: P16137

Jednostka: szt.

Cena: **120** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Pompa hamulcowa SAMKO P16137 (P16137), firmy **SAMKO**

#### Informacje

- System hamulcowy: **ATE**
- Średnica tłoka [mm]: **20,64**
- Wymiar gwintu: **10 X 1 (4)**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Seat

CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , AROSA (6H1) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , AROSA (6H1) , CORDOBA Vario (6K5)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**P16137 SAMKO** Pompa hamulcowa SAMKO P16137

## Montowane w autach

Vw

GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), GOLF II (19E, 1G1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), VENTO (1H2), VENTO (1H2), LUPO I (6X1, 6E1), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), PASSAT B3/B4 (315, 3A5), GOLF I Cabriolet (155), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO III (6N1), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO (6N2), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), LUPO I (6X1, 6E1), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), PASSAT B3/B4 (315, 3A5)

[Sprawdź szczegóły](#)

## Numery OEN

AKRON-MALÒ	89378
APEC	MCY197
ATE	03.2120-3771.3 , 03.2120-3943.3
BENDIX	131968B , 132429B , L6139680242
BOSCH	0204123156 , 0204123286 , 0986480142 , 0986480572 , 0986480573 , 0986480823 , 0986480947
BRAKE ENG	MC1435BE
BREMBO	M85034
CIFAM	202-207 , 202-277
DELPHI	LM43771
FEBI	104099

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**P16137 SAMKO** Pompa hamulcowa SAMKO P16137

Numery OEN	
FERODO	FHM570
FIRST LINE	FBM4588
FRITECH	PF041 , PF231
FTE	H20904206 , H20904221
GIRLING	4005480
JURID	132429J
LPR	1865
MAG	BSM0176
METELLI	05-0207 , 05-0277
MGA	MC2254
NK	824761
NUOVA TECN	5254
OPENPARTS	FBM111800
PAGID	80315
SEAT	1H1611019A , 1H1611019C
TRUSTING	PF041 , PF231
TRW	PMF387 , PMF480
UNI	GMC906

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

## P16137 SAMKO Pompa hamulcowa SAMKO P16137

Numery OEN	
VALEO	402322 , 9220036
VILLAR	6213494
VW	1H1611019 , 1H1611019A , 1H16110419C , 1H2611019

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone