

530 0171 31 SCHAEFFLER INA Zestaw paska rozrządu + pompa wody SCHAEFFLER INA 530 0171 31



Zestaw paska rozrządu + pompa wody SCHAEFFLER INA 530 0171 31

Producent: SCHAEFFLER INA

Kod produktu: 530 0171 31

Jednostka: komplet

Cena: **262** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

Specyfikacja części

Zestaw paska rozrządu + pompa wody SCHAEFFLER INA 530 0171 31 (530 0171 31), firmy **SCHAEFFLER INA**

Informacje

- Liczba zębów 1: **138**
- Szerokość 1 [mm]: **23,00**
- Artykuł oraz informacja uzupełniająca: **Z pompą wodną**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Audi

A4 B5 (8D2) , A4 B6 (8E2) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A4 B7 Avant (8ED) , A4 B5 Avant (8D5) , A3 (8L1) , A4 B5 (8D2) , A3 (8P1) , A4 B6 Avant (8E5) , A4 B5 Avant (8D5) , A3 (8L1) , A3 Sportback (8PA) , A4 B7 (8EC) , A3 kabriolet (8P7)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

530 0171 31 SCHAEFFLER INA Zestaw paska rozrządu + pompa wody

SCHAEFFLER INA 530 0171 31

Montowane w autach

Seat	TOLEDO II (1M2) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1P1) , LEON (1P1) , EXEO (3R2) , LEON (1P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , TOLEDO III (5P2) , EXEO ST (3R5) , ALTEA (5P1) , ALTEA (5P1)
Skoda	OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I (1U2) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA I Combi (1U5) , OCTAVIA I Combi (1U5)
Vw	BORA Variant (1J6) , CADDY III nadwozie wielokoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , CADDY III nadwozie wielokoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) , BORA Variant (1J6) , POLO III CLASSIC (6V2) , PASSAT B5 (3B2) , PASSAT B5.5 (3B3) , PASSAT B5.5 Variant (3B6) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , GOLF IV Variant (1J5) , GOLF IV Variant (1J5) , PASSAT B6 (3C2) , GOLF V (1K1) , TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) , TRANSPORTER T5 Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , BORA I (1J2) , BORA I (1J2) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) , PASSAT B5 Variant (3B5) , POLO Variant (6V5) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV (1J1) , SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) , NEW BEETLE (9C1, 1C1) , GOLF V (1K1) , TOURAN (1T1, 1T2) , NEW BEETLE kabriolet (1Y7) , PASSAT B6 Variant (3C5) , GOLF V Variant (1K5) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , JETTA III (1K2) , TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1) , GOLF VI (5K1)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numerы OEN

AUDI	06A 109 119 B , 06A 109 119 C , 06A 109 119 D , 06A 109 119 J , 06A 109 119 K , 06A 109 479 , 06A 109 479 A , 06A 109 479 B , 06A 109 479 C , 06A 109 479 F , 06A109119B , 06A109119C , 06A109119D , 06A109119J , 06A109119K , 06A109479 , 06A109479A , 06A109479B , 06A109479C , 06A109479F , 06B 121 011 B , 06B 121 011 C , 06B 121 011 CV , 06B 121 011 H , 06B 121 011 HX , 06B 121 011 L , 06B 121 011 M , 06B 121 011 MX , 06B 121 011 N , 06B 121 011 Q , 06B 121 011 QX , 06B121011B , 06B121011C , 06B121011CV , 06B121011H , 06B121011HX , 06B121011L , 06B121011M , 06B121011MX , 06B121011N , 06B121011Q , 06B121011QX
BOSCH	1987946921
CONTI	CT908WP1
DAYCO	KTWBP2530
FEBI	32814
GATES	KP15489XS-1 , KP15489XS1
HEPU	PK05450 , PK05720
INA	530017131

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 48B,

05-850 Szeligi

Warszawa Bemowo

NIP: 5242878832

Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

530 0171 31 SCHAEFFLER INA Zestaw paska rozrządu + pompa wody SCHAEFFLER INA 530 0171 31

Numery OEN	
METELLI	30-0904-1 , 3009041
OPTI	KT 1133 W2 , KT1133W2
RUV	55443701
SCHAEFFLER	530 0171 31 , 530017131
SEAT	06A 109 119 B , 06A 109 119 C , 06A 109 119 D , 06A 109 119 J , 06A 109 119 K , 06A 109 479 , 06A 109 479 A , 06A 109 479 B , 06A 109 479 C , 06A 109 479 F , 06A109119B , 06A109119C , 06A109119D , 06A109119J , 06A109119K , 06A109479 , 06A109479A , 06A109479B , 06A109479C , 06A109479F , 06B 121 011 B , 06B 121 011 BX , 06B 121 011 C , 06B 121 011 CV , 06B 121 011 CX , 06B 121 011 EX , 06B 121 011 H , 06B 121 011 HX , 06B 121 011 L , 06B 121 011 LX , 06B 121 011 M , 06B 121 011 MX , 06B 121 011 N , 06B 121 011 NX , 06B 121 011 Q , 06B 121 011 QX , 06B121011B , 06B121011BX , 06B121011C , 06B121011CV , 06B121011CX , 06B121011EX , 06B121011H , 06B121011HX , 06B121011L , 06B121011LX , 06B121011M , 06B121011MX , 06B121011N , 06B121011NX , 06B121011Q , 06B121011QX
SKF	VKMC01113-1 , VKMC011131
SKODA	06A 109 119 B , 06A 109 119 C , 06A 109 119 D , 06A 109 119 J , 06A 109 119 K , 06A 109 479 , 06A 109 479 A , 06A 109 479 B , 06A 109 479 C , 06A 109 479 F , 06A109119B , 06A109119C , 06A109119D , 06A109119J , 06A109119K , 06A109479 , 06A109479A , 06A109479B , 06A109479C , 06A109479F , 06B 121 011 B , 06B 121 011 BX , 06B 121 011 C , 06B 121 011 CV , 06B 121 011 CX , 06B 121 011 H , 06B 121 011 HX , 06B 121 011 L , 06B 121 011 LX , 06B 121 011 M , 06B 121 011 MX , 06B 121 011 N , 06B 121 011 NX , 06B 121 011 Q , 06B 121 011 QX , 06B121011B , 06B121011BX , 06B121011C , 06B121011CV , 06B121011CX , 06B121011H , 06B121011HX , 06B121011L , 06B121011LX , 06B121011M , 06B121011MX , 06B121011N , 06B121011NX , 06B121011Q , 06B121011QX
TRIPLEFIVE	WPK170301
VAICO	V10-50106-BEK , V1050106BEK
VW	06A 109 119 B , 06A 109 119 C , 06A 109 119 D , 06A 109 119 J , 06A 109 119 K , 06A 109 479 , 06A 109 479 A , 06A 109 479 B , 06A 109 479 C , 06A 109 479 F , 06A109119B , 06A109119C , 06A109119D , 06A109119J , 06A109119K , 06A109479 , 06A109479A , 06A109479B , 06A109479C , 06A109479F , 06B 121 011 B , 06B 121 011 C , 06B 121 011 CV , 06B 121 011 H , 06B 121 011 HX , 06B 121 011 L , 06B 121 011 M , 06B 121 011 MX , 06B 121 011 N , 06B 121 011 Q , 06B 121 011 QX , 06B121011B , 06B121011C , 06B121011CV , 06B121011H , 06B121011HX , 06B121011L , 06B121011LX , 06B121011M , 06B121011MX , 06B121011N , 06B121011Q , 06B121011QX
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone