



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

500 0235 10 SCHAEFFLER LUK Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0235 10



image not found or type unknown

Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0235 10

Producent: SCHAEFFLER LUK

Kod produktu: 500 0235 10

Jednostka: komplet

Cena: **56** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0235 10 (500 0235 10), firmy **SCHAEFFLER LUK**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

500 0235 10 SCHAEFFLER LUK łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0235
10

Mazda	929 II (HB), 626 IV (GE), 626 IV (GE), 626 I (CB), 626 II (GC), 626 II (GC), 626 II (GC), 626 II (GC), 626 III coupe (GD), 626 III coupe (GD), 626 III coupe (GD), 626 III Station Wagon (GV), 626 III Station Wagon (GV), 626 III Station Wagon (GV), 626 III Station Wagon (GV), 323 F IV (BG), 323 C IV (BG), 323 S IV (BG), 323 S IV (BG), 626 II Hatchback (GC), 626 II Hatchback (GC) / 626 III Hatchback (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III Hatchback (GD), 323 F VI (BJ), 626 III Station Wagon (GV), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 V Hatchback (GF), 626 V Station Wagon (GW), E Platforma / podwozie (SD1), E Platforma / podwozie (SD1, SL), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia (SR2), MX-3 (EC), MX-3 (EC), MX-6 (GE), MX-6 (GE), 323 C V (BA), 323 F V (BA), 323 F IV (BG), 323 C IV (BG), 323 C IV (BG), 323 C IV (BG), 323 S IV (BG), 323 S V (BA), 323 F V (BA), 323 S VI (BJ), XEDOS 6 (CA), XEDOS 6 (CA), XEDOS 9 (TA), XEDOS 9 (TA), RX-7 I (SA), 929 III (HC), 929 III (HC), 929 III (HC), 929 III (HC), E Autobus (SR1), 929 II coupe (HB), 929 II coupe (HB), 929 II coupe (HB), 929 II (HB), 929 II Kombi (HV), 626 IV (GE), 626 IV (GE), 626 IV (GE), 626 I (CB), B-SERIE (UF), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 626 II Hatchback (GC), 626 II Hatchback (GC), 626 III Hatchback (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III coupe (GD), 626 III coupe (GD), 626 III coupe (GD), 626 III Station Wagon (GV), 626 III Station Wagon (GV), 626 III Station Wagon (GV), 626 III Station Wagon (GV), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 III (GD), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 V Hatchback (GF), MX-6 (GE), E Skrzynia (SR2), E Skrzynia, E Platforma / podwozie (SD1), E Platforma / podwozie (SD1), E Platforma / podwozie (SD1, SL)
Porsche	PANAMERA (970)
Kia	CARNIVAL I (UP), CARENS I (FC), CARNIVAL II (GQ), CLARUS Kombi (GC), BESTA Skrzynia, PREGIO Skrzynia (TB), SPORTAGE SUV (K00), SEPHIA (FA), CLARUS (K9A), CLARUS (K9A), CLARUS Kombi (GC), K2700 (SD), SEPHIA sedan (FA), SPORTAGE SUV (K00), SPORTAGE SUV (K00), SPORTAGE SUV (K00), RETONA samochód terenowy zamknięty (FK), RETONA samochód terenowy zamknięty (FK)
Ford Usa	PROBE II (ECP), PROBE I , PROBE I , PROBE II (ECP), PROBE II (ECP)
Toyota	COROLLA (_E9_)
Asia Motors	ROCSTA samochód terenowy otwarty (AM102), ROCSTA samochód terenowy otwarty (AM102), ROCSTA samochód terenowy otwarty (AM102)

Sprawdź szczegóły

Numerical OEN

AISIN	B-54
BLUEPRINT	ADM 53309 , ADM53309
BORG BECK	11 807 001 , 11807001 , HD 5246 , HD5246 , L 085 , L 086 , L085 , L086
EXEDY	BRG 091 , BRG 208 , BRG 452 , BRG 708 , BRG 864 , BRG091 , BRG208 , BRG452 , BRG708 , BRG864

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



500 0235 10 SCHAEFFLER LUK Łożysko oporowe SCHAEFFLER LUK 500 0235 10

Numery OEN	
FERODO	614155
FORD	3250017 , 3252695 , D97Z 7548 A , D97Z7548A , F32Z 7548 A , F32Z7548A , H606 1651 0A , H60616510A
HBJAKOPART	J2403003 , J2403012
INA	F-224042.06 , F22404206
KIA	0K011-16-510 , 0K01116510 , 0K247-16-510 , 0K24716510 , 0K43F-16-510 , 0K43F16510 , 0K72A-16-510 , 0K72A16510 , 0K9A2-16-510 , 0K9A216510 , 0SE03-16-510A , 0SE0316510A , 41412-4Z-000 , 414124Z000 , H606-16-510 , H60616510
KOYO	RCT363SA
MAZDA	8540-16-510 , 8540-16-510B , 854016510 , 854016510B , FE84-16-510 , FE8416510 , G560-16-510B , G56016510B , H606-16-510A , H60616510A , N309-16-510 , N30916510
Motorcraft	ECB 259 , ECB 267 , ECB259 , ECB267
NACHI	54SCR42P , 54SCRN042P , 54SCRN042S
NSK	54TKB3601 , 54TKB3604 , 54TKE3602A
NTN	FCR54-46-2/2E , FCR544622E
SACHS	3151 807 001 , 3151807001
SKF	N4034 , N4058 , VKC 3507 , VKC3507
TRIPLEFIVE	N1737 , RB 9952 , RB9952
VALEO	BB 40003 SG2 , BB40003SG2
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone